



Opel Corsa Color Edition ecoFlex

EZ 11/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 148.962km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Color Edition ecoFlex [DE - LimS5 1.4 Turbo EU6, Color Edition ecoFlex Start/Stop, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0V0XEP68J4046738	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.962km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.209km	Letzter Service am 02/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	150	Heckklappe	130
Dach	255		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer Motorschaden;;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Laut Einlieferer Motorschaden; Knöpfe auf einer Funkfernbedienung defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Design-Paket
- Ecoflex
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kühlergrill, Zierleiste schwarz lackiert
- Mittelkonsole Klavierlack
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Aluminium
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Dach schwarz lackiert
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V Turbo
- Original Fahrzeug Farbe: SchneeWeiss/SummitWhite/Arctic
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- OnStar SOS Service
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite

- | | |
|---|---|
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Bremsassistent |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP) |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage | • Kopf-Airbag-System |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Nebelscheinwerfer | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Frontscheibe heizbar (ThermaTec) | • Funktions-Paket |
| • Gepäck-/Laderaumboden doppelt | • Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack |
| • Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack, Bicolor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfort-Paket 2 | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lenkrad heizbar | • Reserverad als Notrad |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonderlackierung Schnee-Weiß | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Sitzheizung vorn |
| • Audiosystem R 4.0 IntelliLink | • Info-Display, groß |
| • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) | • USB-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Parkpilotsystem hinten |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Tagfahrlicht LED | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











06.11.2017	1844	ADL00029	8	2	1	74/3500	185
M1	AB			4021 - 4021	1746 - 1746		
W0VOXEP68J4046738	9			1481 - 1481	1318 - 1318		
OPEL				55	-		
S-D				122	1710	1710	
CADUC12				930	800	-	
BX2G1JREJ5				930	800	-	
				76	3750	71	
CORSA-E				1150	580	5	-
OPEL AUTOMOBILE				185/65 R15 88H			
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.				185/65 R15 88H			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE							
715/2007*136/2014W						0/	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I				B1*2001/116*0379*41			
BENZIN				30.06.2017	K	GAB77857	
0001	36W0	1364					
F.1/F.2:+55 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2:+70 B.ANH.BETR.*O.1:12							
50 BIS 8% STEIG.*TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 2900 KG							
BIS 12% STEIG.*S.1;MAX.S-PI.*NW.ANR LT.EGTG***							

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungskategorie Teil II

12.07.2023

GAB77857

DER OBERBÜRGERMEISTER
der Landeshauptstadt Saar
Bezirksamt West

Saarpfalz-Kreis (100000)
Straßenverkehrsbehörde
Am Forum 1
66424 Homburg
L.A.

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 21.11.11 km: 3508

Motoröl: ☒

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☒
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W 40

Gehörschutz, Kühltflüssigkeit: 0 °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Funklenkbedingung)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☒ Luftfiltereinatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenparaparatset
- ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☒ Zündkerzen

Service: ☒ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 21.11.11 km: 5330

Motoröl: ☒

Klasse: dexos1 ☒ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W 30

Gehörschutz, Kühltflüssigkeit: 0 °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Funklenkbedingung)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☒ Luftfiltereinatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenparaparatset
- ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☒ Zündkerzen

Service: ☒ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 22.12.11 km: 4200

Motoröl: ☒

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W 30

Gehörschutz, Kühltflüssigkeit: 0 °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Funklenkbedingung)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☒ Luftfiltereinatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenparaparatset
- ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☒ Zündkerzen

Dechent

66129 Saarbrücken
Märzstr. 104, Tel. 0681 / 81 940

Autoservice Dechent

Öl- und Wartungsbetrieb
Saarbrücken, Linzer Straße 11A

Autoservice Dechent
Linzer Straße 11A, 66129 Saarbrücken

JOHANNES
Telefon: 0681 81 940



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)