



Toyota Prius Active

EZ 11/2019 | Limousine | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 55.316km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Prius Active [AT - LimS5 1.8 VVT-i EU6, Active, 2016 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN JTDKA3FP903136900	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 55.316km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 98 PS (72 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 39.900km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 29g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 1.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	105	Heckklappe	-
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 53 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung

• Getriebe Automatik stufenlos - CVT	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Hybrid 90 kW (Motor 1,8 Ltr. - 72 kW 16V)	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Kindersitz-System	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopf-Airbag-System 2. Sitzreihe
• Kopfstützen vorn und hinten verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchte
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach
• Multi-Funktions-Display (TFT)	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: Grey Metallic
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitz geteilt
• Rücksitz klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Schleudertrauma-Schutzsystem
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start-Stop-Knopf
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Toyota Safety Sense
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive (nur über Fahrertür)



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

The image shows an open notebook with two pages of a ledger. The ledger is organized into columns for client name, value, date, employee name, and observations. The entries are handwritten in black ink.


Left Page:

- Entry 1: NOME DO CLIENTE: AUTOMAGAS WALTER GASHI, VALOR: 34900, DATA: 30.10.2023, NOME DO EMPREGADO: (blank), OBSERVAÇÕES: (blank).
- Entry 2: NOME DO CLIENTE: AUTOMAGAS WALTER GASHI, VALOR: 34900, DATA: 30.10.2023, NOME DO EMPREGADO: (blank), OBSERVAÇÕES: (blank).

Right Page:

- Entry 1: NOME DO CLIENTE: AUTOMAGAS WALTER GASHI, VALOR: 34900, DATA: 29.10.2023, NOME DO EMPREGADO: (blank), OBSERVAÇÕES: (blank).
- Entry 2: NOME DO CLIENTE: AUTOMAGAS WALTER GASHI, VALOR: 34900, DATA: 29.10.2023, NOME DO EMPREGADO: (blank), OBSERVAÇÕES: (blank).

At the bottom of the left page, there is a handwritten note in Portuguese: "Esses pacotes são de uso voluntário, não se responsabilizo por danos materiais ou morais causados por uso indevido." Below this note is a line for a signature and date.

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)