



Volkswagen up! move up! BMT/Start-Stopp

EZ 03/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 51.554km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! move up! BMT/Start-Stopp [DE - LimS3 1.0 BMT/Start-Stopp EU6d-T, move up!, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZKD152894	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 51.554km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 50.144km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 116g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	320 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	350 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	330 
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Audiosystem Composition (SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Drehzahlmesser
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lautsprecher (2)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel lackiert
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekor Black Cube
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (3 Speichen)
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2420 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe innen verchromt

- | | |
|---|---|
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Frontscheibe Verbundglas getönt | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Rücksitzbank umklappbar | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimedia-Schnittstelle USB |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Bremsassistent | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht LED |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 5-Gang |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter | • Sonderlackierung Candy-weiss uni |
| • Einparkhilfe hinten | • Klimaanlage |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Beifahrertür (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)