



Ford Focus Titanium

EZ 06/2008 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 221.685km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Titanium [DE - Kb5 2.0 TDCi DPF EU4, Titanium, 2008 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN WF0SXXGCDS8L23406	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 221.685km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 158.189km	Letzter Service am 09/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	240 
Dach	1303 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Heckklappengriff verchromt
- Innenausstattung: Plato-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicht-Paket
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Staufach auf Armaturentafel
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW TDCi KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe

- | | |
|--|---|
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Gurtstraffer |
| • Servolenkung, elektro-hydraulisch | • Rußpartikelfilter |
| • Nebelscheinwerfer | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Original Fahrzeug Farbe: Royal-Grau Met. | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Dachreling (Aluminium) | • Dachspoiler Wagenfarbe |
| • Fußmatten Teppich | • Gepäckraumverkleidung - Teppich |
| • Metallic-Lackierung | • Sicht-Paket 1 |
| • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Heckleuchten LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Frontscheibe heizbar |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Verglasung blau getönt |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.09.2008	8566	ABF00068	2	1	100/4000	203
M1	AC		4468-4597	4597	-1839	
WF0SXXGCD8L23406	6		1471-1537	1537	-1438	
FORD						
DA3				75		
G6DB1S			147	2000	2000	
5NLBN4			1070	1025		
			1070	1025		
			77	3000	72	
FOCUS			1800	715		
FORD (D)			205/50R17 88V			
Fz.z.Pers.bef. b. 8 Spl.			205/50R17 88V			
Kombi/mousine						
83RII-05					7	
EURO 4			e13*2001/116*0144*14			
Diesel			08.06.2008	K	HT635822	
0002	0462	1997				
F 1/F 2: 2075 U 7 2/6: 21100 B ANHÄNGERTRIEB*ZUL.GES.GEW.D.						
ZUGES MAX.3450KG*VVV.AHK LT.ETG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

30.09.2008

8566

ABF00068

2

1

100/4000

203

M1

AC

4468-4597

4597

-1839

WF0SXXGCD8L23406

6

FORD

DA3

G6DB1S

5NLBN4

FOCUS

FORD (D)

Fz.z.Pers.bef. b. 8 Spl.

Kombi/mousine

83RII-05

EURO 4

Diesel

0002

0462

1997

F 1/F 2: 2075 U 7 2/6: 21100 B ANHÄNGERTRIEB*ZUL.GES.GEW.D.

ZUGES MAX.3450KG*VVV.AHK LT.ETG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL*

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG		EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	
1. Anzahl der Achsen / Räder	24	34. Anzahl der Räder	24
2. Antriebsform	1	35. Kraftübertragung des Motors	Hydraulisch
3. Fußabdruck	3408	36. Kraftübertragung des Motors	3-bedingt, Abzug gemäß Schienenfahrzeug-Bauart
4. Spurweite (Achsen 1-2/3/4)	1525-1547 (1530-1541)	37. Art des Aufbaus	AC-Laufschienen
5. Länge (mm)	4668-4597	38. Farbe des Fußabdrucks	Ort
6.1. Breite (mm)	1835	39. Anzahl und Anordnung der Türen	2/2/2
6.2. Höhe (mm)	1471-1537	40. Anzahl und Lage der Sitze	3, 2, 3
7.1. Breite (mm)	1835	41. (1) Tragfähigkeit des Fahrzeuges, wenn vorhanden	11.000 kg
7.2. Höhe (mm)	1471-1537	42. (2) Tragfähigkeit des Fahrzeuges, wenn vorhanden	11.000 kg
8.1. Masse des leeren Fahrzeuges mit Achsen (kg)	1620-1682	43. (3) Tragfähigkeit des Fahrzeuges, wenn vorhanden	11.000 kg
8.2. Masse des leeren Fahrzeuges mit Achsen (kg)	1620	44. Höchstzuladung (kg)	203
9.1. Technische zulässige Gesamtmasse, Achsen (kg)	2390	45. Höchstzuladung (kg)	203
9.2. Technische zulässige Gesamtmasse, Achsen (kg)	2390	46. Höchstzuladung (kg)	203
10. Technische zulässige Gesamtmasse, Achsen (kg)	1720 (1720)	47. Höchstzuladung (kg)	203
11. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	48. Höchstzuladung (kg)	203
12. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	49. Höchstzuladung (kg)	203
13. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	50. Höchstzuladung (kg)	203
14. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	51. Höchstzuladung (kg)	203
15. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	52. Höchstzuladung (kg)	203
16. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	53. Höchstzuladung (kg)	203
17. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	54. Höchstzuladung (kg)	203
18. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	55. Höchstzuladung (kg)	203
19. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	56. Höchstzuladung (kg)	203
20. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	57. Höchstzuladung (kg)	203
21. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	58. Höchstzuladung (kg)	203
22. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	59. Höchstzuladung (kg)	203
23. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	60. Höchstzuladung (kg)	203
24. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	61. Höchstzuladung (kg)	203
25. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	62. Höchstzuladung (kg)	203
26. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	63. Höchstzuladung (kg)	203
27. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	64. Höchstzuladung (kg)	203
28. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	65. Höchstzuladung (kg)	203
29. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	66. Höchstzuladung (kg)	203
30. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	67. Höchstzuladung (kg)	203
31. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	68. Höchstzuladung (kg)	203
32. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	69. Höchstzuladung (kg)	203
33. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	70. Höchstzuladung (kg)	203
34. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	71. Höchstzuladung (kg)	203
35. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	72. Höchstzuladung (kg)	203
36. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	73. Höchstzuladung (kg)	203
37. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	74. Höchstzuladung (kg)	203
38. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	75. Höchstzuladung (kg)	203
39. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	76. Höchstzuladung (kg)	203
40. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	77. Höchstzuladung (kg)	203
41. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	78. Höchstzuladung (kg)	203
42. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	79. Höchstzuladung (kg)	203
43. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	80. Höchstzuladung (kg)	203
44. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	81. Höchstzuladung (kg)	203
45. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	82. Höchstzuladung (kg)	203
46. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	83. Höchstzuladung (kg)	203
47. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	84. Höchstzuladung (kg)	203
48. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	85. Höchstzuladung (kg)	203
49. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	86. Höchstzuladung (kg)	203
50. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	87. Höchstzuladung (kg)	203
51. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	88. Höchstzuladung (kg)	203
52. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	89. Höchstzuladung (kg)	203
53. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	90. Höchstzuladung (kg)	203
54. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	91. Höchstzuladung (kg)	203
55. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	92. Höchstzuladung (kg)	203
56. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	93. Höchstzuladung (kg)	203
57. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	94. Höchstzuladung (kg)	203
58. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	95. Höchstzuladung (kg)	203
59. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	96. Höchstzuladung (kg)	203
60. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	97. Höchstzuladung (kg)	203
61. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	98. Höchstzuladung (kg)	203
62. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	99. Höchstzuladung (kg)	203
63. Höchstzuladung (kg)	1720 (1720)	100. Höchstzuladung (kg)	203

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

30.09.2008

8566

ABF00068

2

1

100/4000

203

M1

AC

4468-4597

4597

-1839

WF0SXXGCD8L23406

6

FORD

DA3

G6DB1S

5NLBN4

FOCUS

FORD (D)

Fz.z.Pers.bef. b. 8 Spl.

Kombi/mousine

83RII-05

EURO 4

Diesel

0002

0462

1997

F 1/F 2: 2075 U 7 2/6: 21100 B ANHÄNGERTRIEB*ZUL.GES.GEW.D.

ZUGES MAX.3450KG*VVV.AHK LT.ETG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL*

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

30.09.2008

8566

ABF00068

2

1

100/4000

203

M1

AC

4468-4597

4597

-1839

WF0SXXGCD8L23406

6

FORD

DA3

G6DB1S

5NLBN4

FOCUS

FORD (D)

Fz.z.Pers.bef. b. 8 Spl.

Kombi/mousine

83RII-05

EURO 4

Diesel

0002

0462

1997

F 1/F 2: 2075 U 7 2/6: 21100 B ANHÄNGERTRIEB*ZUL.GES.GEW.D.

ZUGES MAX.3450KG*VVV.AHK LT.ETG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)