



Mercedes-Benz 3.0 CDI lang Trend Edition

EZ 03/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 155.003km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 07***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 3.0 CDI lang Trend Edition [DE - Bs4 3.0 CDI EU5, lang Trend Edition, (Facelift) 2010 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WDF63981313876376	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.003km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 224 PS (165 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 141.504km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 228g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer, Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	290 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	730 
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug hat einen reparierten Frontschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Cockpit Softtouch
- Dachverkleidung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Airbag Beifahrerseite
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Heckantrieb
- Auflastung auf 3,05 t
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bremsassistent
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Design- und Ausstattungslinie Trend
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

• Getriebe Automatik - (5-Stufen)	• Handschuhfach abschließbar
• Heckklappe	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: 2 zusätzlich
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Karosserie/Aufbau: Bus
• Karosserie/Aufbau: lang	• Kindersicherung
• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)	• Komfort-Fahrwerk
• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)	• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
• Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder	• Licht- und Regensensor
• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)	• Metallic-Lackierung
• Mittelkonsole mit Staufach	• Modellpflege
• Motor 3,0 Ltr. - 165 kW CDI KAT	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: FLINTGRAU	• PKW-Zulassung
• Parktronic-System (PTS)	• Partikelfilter
• Radstand 3200 mm	• Reserverad mit Wagenheber
• Rückspiegel innen	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Servolenkung
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)	• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder Leon	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz links
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum	• Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
• Tagfahrlicht	• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• AUX-IN-Anschluss	• Anhängelast 2500 kg
• Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
• Dachreling	• Fernbedienung für Zusatzheizung
• Gepäckraumabdeckung / Rollo und Gepäcksicherungsnetz	• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
• Komfort-Klimaautomatik Thermotronic	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• Rückfahrkamera	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Schiebetür links elektrisch
• Schiebetür rechts elektrisch	• Vlies-Batterie 95 Ah
• Vorbereitung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie	• Zusatzheizung (Warmwasser)



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Ohne Funktion, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)




Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)