



Mercedes-Benz E 200 d

EZ 11/2018 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 337.423km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 200 d		
Kategorie Limousine	FIN WDD2130131A560451	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 337.423km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Taxi		CO2-Emissionen 118g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	75
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	45 	Heckklappe	85
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenausstattung: Zierteile Effektlack Silber
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Media-Display
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Reifendruck-Kontrollsystem
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Scheibenwischer mit Regensensor

- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Standard Interieur
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kindersitz integriert
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Taxiausstattung: Dachzeichenanschluss Taxi
- Taxiausstattung: Halter für Funkgerät
- Taxiausstattung: Taxameter im Innenspiegel integriert
- Taxiausstattung: Vorrüstung Funk-Freisprechanlage
- Fußmatten Gummi
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Taxiausstattung: Dachzeichen einarmig
- Taxiausstattung: Funkantenne Dach
- Taxiausstattung: Notalarmanlage
- Taxiausstattung: Vorrüstung Elektrik


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)




Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)