



Audi S3 Sportback

EZ 10/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 110.922km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 38***

Fahrzeug aufgenommen am: 08.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung S3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TFSI EU6, quattro, 2013 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8V1EA078996	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.922km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 300 PS (221 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 166g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer,
Rost



(3 mm)

Rost,
Kratzer



(4 mm)

Kratzer,
Rost



(4 mm)

Rost, Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	120	Heckklappe	145
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Lüfter läuft dauerhaft während der Aufnahme ;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv, Diverse Assistenten melden Fehlermeldungen

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Dynamiklenkung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Akustikglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet, grau

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 4-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 221 kW 16V TFSI	• Original Fahrzeug Farbe: PANTHERSCHWARZ KRISTALL
• Parkbremse elektro-mechanisch	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenkontroll-Anzeige	• Reserverad als Notrad
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch	• Sportsitze vorn
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Tagfahrlicht	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
• Dachreling (Aluminium)	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)	• Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Glanz-Paket
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Kristalleffekt-Lackierung	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Licht- und Regensensor
• Licht-Paket	• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
• Radioempfang digital (DAB)	• Raucher-Paket
• Rückfahrkamera	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag hinten	• Sitzheizung vorn
• Sound-System Bang & Olufsen	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
• Wendematte Gepäckraum (variabel)	• Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
• Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Audi S3 Sportback 2.0 TFSI quattro			
Farbe	Pantherschwarz Kristalleffekt	Aufbau	PKW Limousine
Ident-Nr.	WAUZZZ8V1EA078996		
Erstzulassung	25.10.2013	Aufh.	90810
km-Stand	110.950 km	Vorgangsnr.	826304
com / kW / PS	1984 / 221 / 300	Schaltung	Schaltgetriebe
Türen / Sitze	5 / 5	Kraftstoff	Benzin
		Vorbesitzer	3. Hd
Ausstattung:	(unfallfrei)		
*** Getriebe:	6-Gang-Schaltgetriebe, quattro®	*** Technik und Sicherheit:	Rückfahrkamera Rear View, Licht- und Dämpfersystem Magnetic Ride, LED-Scheinwerfer, Geschwindigkeitsbegrenzer, Tachometer
		Händlerpreis	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung beschädigt



Motorhaube (Anderer Schaden): Mehrere Steinschläge auf der Oberfläche



Motorhaube (Anderer Schaden): Mehrere Steinschläge auf der Oberfläche



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Rost, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)