



Mercedes-Benz B 200

EZ 05/2021 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 119.265km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 200 [DE - Van5 B 200 EU6d, Progressive, 2019 - 2022]		
Kategorie Van	FIN W1K2470871J287253	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.265km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 34.532km	Letzter Service am 07/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kerben



(4 mm)



(4 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	30 	Kotflügel vorne rechts	30 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	50 	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet; Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenhimmel Stoff
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediastem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar

- | | |
|---|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond |
| • Tagfahrlicht LED | • Tempomat |
| • Touchpad (Mittelkonsole) | • USB-Anschluss im Fond |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ausstattungs-Paket: Business | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Digitales Instrumenten-Display | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fußmatten Velours |
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Infotainment-Paket Advanced |
| • Infotainment-Paket High-End | • Laderaum-Paket |
| • Media-Display | • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage |
| • Navigationssystem: Festplattennavigation | • Navigationssystem: Festplattennavigation |
| • Park-Paket | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste |
| • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste | • Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation |
| • Sitzheizung vorn | • Smartphone integriert |
| • Smartphone integriert | • Sonderlackierung Uni |
| • Spiegel-Paket | • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Vorrüstung Konnektivität-Paket |
| • Vorrüstung Konnektivität-Paket | • Vorrüstung car sharing |
| • Vorrüstung car sharing | • Wendematte und Ladekantenschutz |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.05.2021	2222	AHO00073	2	1	120/5500	223
M1		AC	4427-4427		1796-1796	
WHK2470871J287253		2	1578-1578		1410-1410	
MERCEDES-BENZ				80		
F2B			140	1960	1960	
00H7T2			1050	955		
FZAA150A			1050	955		
			72	3750	71	
B 200			1600	705	5	
MERCEDES-BENZ			205/55 R17 91W A C1			
Fzz.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R17 91W A C1			
Kombilimousine						
715/2007*2016/1632AP			Weiß		0	
EURO6;WLTP;AP;Pi/Ci; M, N1 I			e1*2007/46*1909*10			
Benzin			18.03.2021	K	GC506541	
0001	36AP	1332				
7.2/8.2+95 B.ANH.BETR.*O 1:1800 BIS 8% STEIG.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)