



Porsche Cayenne Basis

EZ 07/2006 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 212.134km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Porsche	Typ/Verkaufsbezeichnung Cayenne Basis [DE - SUV5, 2006 - 2007]		
Kategorie Geländewagen	FIN WP1ZZZ9PZ6LA08769	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 212.134km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 250 PS (184 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 3.189 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 182.375km	Letzter Service am 09/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2006	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 324g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 13.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 22)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	90	Heckklappe	130
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: 1 Zylinder hat Aussetzer läuft unrund; ;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer: 1 Zylinder hat Aussetzer läuft unrund;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anhängerkupplung Vorbereitung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antischlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Allradantrieb permanent
• Automatisches Bremsen Differential (ABD)	• Außenspiegel asphärisch, links
• Bordcomputer	• Dachschienen-System
• Dachspoiler	• Diebstahl-Warnanlage
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Teilleder
• Karosserie: 4-türig	• Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
• Lenkrad (Leder)	• Motor 3,2 Ltr. - 184 kW V6 KAT
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: TIEFSCHWARZ
• Porsche Stability Management (PSM)	• Radstand 2855 mm
• Rücksitzlehne geteilt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre

- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Dachreling | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fahrer-Memory-Paket | • Fzg. ohne Modellbezeichnung |
| • Holz-Paket | • Klimaautomatik |
| • Komfortsitze vorn | • Lenkrad heizbar (Leder) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar |
| • Porsche Communications Management (PCM) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schiebedach elektrisch | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitzheizung vorn | • Skisack |
| • Telefonmodul für Porsche Communications Management (PCM) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Europäische Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland Zustimmungserklärung Nr. 2		(D)
(Folgebogen)		
Dieser Bogen ist zu verwenden, wenn die Zustimmungserklärung Nr. 1 (Zustimmungserklärung Nr. 1) für die Zustimmungserklärung Nr. 2 (Zustimmungserklärung Nr. 2) ausreicht. Die Zustimmungserklärung Nr. 2 ist für die Zustimmungserklärung Nr. 1 (Zustimmungserklärung Nr. 1) ausreicht. Die Zustimmungserklärung Nr. 2 ist für die Zustimmungserklärung Nr. 1 (Zustimmungserklärung Nr. 1) ausreicht.		
1	Name des Antragstellers	Datum
2	1. Name des Antragstellers	1. Datum
3	2. Name des Antragstellers	2. Datum
4	3. Name des Antragstellers	3. Datum
5	4. Name des Antragstellers	4. Datum
6	5. Name des Antragstellers	5. Datum
7	6. Name des Antragstellers	6. Datum
8	7. Name des Antragstellers	7. Datum
9	8. Name des Antragstellers	8. Datum
10	9. Name des Antragstellers	9. Datum
11	10. Name des Antragstellers	10. Datum
12	11. Name des Antragstellers	11. Datum
13	12. Name des Antragstellers	12. Datum
14	13. Name des Antragstellers	13. Datum
15	14. Name des Antragstellers	14. Datum
16	15. Name des Antragstellers	15. Datum
17	16. Name des Antragstellers	16. Datum
18	17. Name des Antragstellers	17. Datum
19	18. Name des Antragstellers	18. Datum
20	19. Name des Antragstellers	19. Datum
21	20. Name des Antragstellers	20. Datum
22	21. Name des Antragstellers	21. Datum
23	22. Name des Antragstellers	22. Datum
24	23. Name des Antragstellers	23. Datum
25	24. Name des Antragstellers	24. Datum
26	25. Name des Antragstellers	25. Datum
27	26. Name des Antragstellers	26. Datum
28	27. Name des Antragstellers	27. Datum
29	28. Name des Antragstellers	28. Datum
30	29. Name des Antragstellers	29. Datum
31	30. Name des Antragstellers	30. Datum
32	31. Name des Antragstellers	31. Datum
33	32. Name des Antragstellers	32. Datum
34	33. Name des Antragstellers	33. Datum
35	34. Name des Antragstellers	34. Datum
36	35. Name des Antragstellers	35. Datum
37	36. Name des Antragstellers	36. Datum
38	37. Name des Antragstellers	37. Datum
39	38. Name des Antragstellers	38. Datum
40	39. Name des Antragstellers	39. Datum
41	40. Name des Antragstellers	40. Datum
42	41. Name des Antragstellers	41. Datum
43	42. Name des Antragstellers	42. Datum
44	43. Name des Antragstellers	43. Datum
45	44. Name des Antragstellers	44. Datum
46	45. Name des Antragstellers	45. Datum
47	46. Name des Antragstellers	46. Datum
48	47. Name des Antragstellers	47. Datum
49	48. Name des Antragstellers	48. Datum
50	49. Name des Antragstellers	49. Datum
51	50. Name des Antragstellers	50. Datum
52	51. Name des Antragstellers	51. Datum
53	52. Name des Antragstellers	52. Datum
54	53. Name des Antragstellers	53. Datum
55	54. Name des Antragstellers	54. Datum
56	55. Name des Antragstellers	55. Datum
57	56. Name des Antragstellers	56. Datum
58	57. Name des Antragstellers	57. Datum
59	58. Name des Antragstellers	58. Datum
60	59. Name des Antragstellers	59. Datum
61	60. Name des Antragstellers	60. Datum
62	61. Name des Antragstellers	61. Datum
63	62. Name des Antragstellers	62. Datum
64	63. Name des Antragstellers	63. Datum
65	64. Name des Antragstellers	64. Datum
66	65. Name des Antragstellers	65. Datum
67	66. Name des Antragstellers	66. Datum
68	67. Name des Antragstellers	67. Datum
69	68. Name des Antragstellers	68. Datum
70	69. Name des Antragstellers	69. Datum
71	70. Name des Antragstellers	70. Datum
72	71. Name des Antragstellers	71. Datum
73	72. Name des Antragstellers	72. Datum
74	73. Name des Antragstellers	73. Datum
75	74. Name des Antragstellers	74. Datum
76	75. Name des Antragstellers	75. Datum
77	76. Name des Antragstellers	76. Datum
78	77. Name des Antragstellers	77. Datum
79	78. Name des Antragstellers	78. Datum
80	79. Name des Antragstellers	79. Datum
81	80. Name des Antragstellers	80. Datum
82	81. Name des Antragstellers	81. Datum
83	82. Name des Antragstellers	82. Datum
84	83. Name des Antragstellers	83. Datum
85	84. Name des Antragstellers	84. Datum
86	85. Name des Antragstellers	85. Datum
87	86. Name des Antragstellers	86. Datum
88	87. Name des Antragstellers	87. Datum
89	88. Name des Antragstellers	88. Datum
90	89. Name des Antragstellers	89. Datum
91	90. Name des Antragstellers	90. Datum
92	91. Name des Antragstellers	91. Datum
93	92. Name des Antragstellers	92. Datum
94	93. Name des Antragstellers	93. Datum
95	94. Name des Antragstellers	94. Datum
96	95. Name des Antragstellers	95. Datum
97	96. Name des Antragstellers	96. Datum
98	97. Name des Antragstellers	97. Datum
99		

☐ Kleine Wartung ☐ Große Wartung ☐ Zündkerzenwechsel am <u>16.08.16</u> Auftrag Nr. _____ bei km <u>152.000</u> gegen Berechnung ausgeführt.	☒ Motorölwechsel ☐ Kleine Wartung ☐ Große Wartung ☐ Zündkerzenwechsel am <u>16.08.16</u> Auftrag Nr. _____ bei km <u>152.000</u> gegen Berechnung ausgeführt.
Auto Schmitt Service GmbH & Co. KG Auf dem Sand 75-77 68309 Mannheim	☒ Motorölwechsel ☐ Kleine Wartung ☐ Große Wartung ☐ Zündkerzenwechsel am <u>23.09.20</u> Auftrag Nr. _____ bei km <u>182.575</u> gegen Berechnung ausgeführt.
☐ Kleine Wartung ☐ Große Wartung ☐ Zündkerzenwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.	☐ Motorölwechsel ☐ Kleine Wartung ☐ Große Wartung ☐ Zündkerzenwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Dichtung



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Riss/Bruch)



Rücklicht (links) (Blind)



Rücklicht (rechts) (Blind)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)