



Peugeot 308 Sport Plus

EZ 06/2009 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 212.123km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 55***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Sport Plus [DE - Kb5 2.0 HDi FAP 135 EU4, Sport Plus, 2008 - 2009]		
Kategorie Kombi	FIN VF34HRHRH55382560	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 212.123km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 19.070km	Letzter Service am 06/2011
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in μm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in μm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Panoramadach verbaut,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeeinstrumente Hintergrund weiß
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe aufstellbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Paket
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe akustisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten (3-fach)

• Kopfstützen vorn verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 100 kW 16V HDi FAP	• Nebelscheinwerfer
• Reserverad als Notrad	• Rußpartikelfilter
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben Hartglas	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sicherheits-Paket	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Stoßfänger Sport-Ausführung	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen lackiert	• Verglasung getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Wegfahrsperre mit Transponder
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Airbag Fahrerseite
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Parfümspender	• Heckscheibe abgedunkelt
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts umklappbar
• Lendenwirbelstütze vorn	• Heckscheibe abgedunkelt
• Seitenscheiben hinten abgedunkelt	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Original Fahrzeug Farbe: GRIS MOONDUST



Sonderausstattung


- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Metallic-Lackierung |
|--------------------------------|-----------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.06.2009	1503	WIL000001	2	1	150/4000	201
VI 34HRH55382560	II X	1556-1566	1650			
PEUGEOT		155	70	2215		
AKKORD		1170	1200			
AKKORD		1170	1200			
AKKORD		080	3000	075		
108		1650	750	17		
PEUGEOT (F)		215/55R16(93V)				
215/55R16(93V)		215/55R16(93V)				
RECHTSWECHSELFAHRZEUG		8840				
EURO 4		62*2003/11640342402	7			
0002	0462	14.11.2007	X	05314111		
STUFE PM9 AB TAG ERSTZUL. 2		1.601-6EW.0.206ES MAX.3615				

Die Zulassungsberechtigung Teil I
ist bei Wiederholungsprüfung des
Fahrzeuges vorzulegen.

Das Fahrzeug wurde am 07.07.2028
in Betrieb gesetzt.

WKS: KUS AG 15

Kennzeichnung Kuss
Thema: Straße 40-81
Stichtag: Kuss
Im Auftrag

201 06829757

Personliche Daten
Name: [REDACTED]
Geburtsdatum: [REDACTED]
Geburtsort: [REDACTED]
Matrikelnummer: [REDACTED]
Geburtsdatum: [REDACTED]
Geburtsort: [REDACTED]
Matrikelnummer: [REDACTED]

(7) Ergebnis: Ohne Mängel | **HU-Pakete: Zugewahrt** | **(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 06/2028**

(9) Verantwortliche Person: Markus Steigerwaldt (00259848)
TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Stempel und Unterschrift: [Signature]

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:
101 - Betriebsbremsanlage: Die Abbremsung des Fahrzeugs wurde mittels Bezugsbremskraftverfahren nachgewiesen.
Angaben zu UMA: Datum der Prüfung: 04.07.2024, Kontrolliert: Nachweis: RP-1-01-0300-63.

Ergänzungsinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerbetrieb.
Prüfungsergebnis in Euro

Gesamt

Seite 1 von 1

Garantieschein

Der Garantieschein ist nur gültig, wenn das folgende Feld ausgefüllt ist und den Firmenstempel des PEUGEOT-Vertragshändlers trägt, der das Fahrzeug verkauft hat.

Mitgeteiltes Datum für den Beginn der vertraglichen zweijährigen Garantie ist entweder der Tag der Auslieferung durch den PEUGEOT-Vertragspartner oder der Tag der Erstzulassung, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst eintritt. Bei unterschiedlichen Angaben zum Garantiebeginn gilt das Garantiebeginndatum wie es in den Informationssystemen von AUTOMOBILES PEUGEOT hinterlegt ist.

Garantieschein

Der Garantieschein ist nur gültig, wenn das folgende Feld ausgefüllt ist und den Firmenstempel des PEUGEOT-Vertragshändlers trägt, der das Fahrzeug verkauft hat.

Mitgeteiltes Datum für den Beginn der vertraglichen zweijährigen Garantie ist entweder der Tag der Auslieferung durch den PEUGEOT-Vertragspartner oder der Tag der Erstzulassung, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst eintritt. Bei unterschiedlichen Angaben zum Garantiebeginn gilt das Garantiebeginndatum wie es in den Informationssystemen von AUTOMOBILES PEUGEOT hinterlegt ist.

Fahrgestellnummer
VIN: VF34HRH55382560
Datum des Garantiebeginns: 18.06.09
Datum des Garantieendes: 18.06.11
Modell: 308 SW 1.6i 16V HD 135
Kraftstoff: Diesel
Motor: Diesel
Leistung: 100 kW
amtl. Kennzeichen: KUS AG 15

Verkaufshändlernachweis
AUTOMOBILES CHRISTMANN GMBH
PEUGEOT SERVICE-VERTRAGSPARTNER
Angaben nach Stb. S. 5 (2007) Nr. 10
Tel: 04241 / 2266-0 Fax: 04241 / 2266-1
Internet: www.auchan-peugeot.com
E-Mail: info@autoservice-partner-elfriedrich.de

PEUGEOT-Firmenstempel

Wir empfehlen Ihnen, alle Rechnungen und Unterlagen in Zusammenhang mit den Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug aufzubewahren.

Wartungsnachweis

Datum: 25.05.2018 km: 130.150 Öl + Filter gew. Firmenstempel Nächste Durchsicht bei 150.000 km bzw. am 1.1.2019	Datum: 18.09.2018 km: 203.225 Öl + Luft, Poliermittel gew. Firmenstempel Nächste Durchsicht bei 250.000 km bzw. am 1.1.2020
Datum: / / km: Firmenstempel Nächste Durchsicht bei / km bzw. am /	Datum: / / km: Firmenstempel Nächste Durchsicht bei / km bzw. am /

30

Wartungsnachweis

Datum: 02.03.2018 km: 26.114 Öl + Filter gew. Firmenstempel Nächste Durchsicht bei 100.000 km bzw. am 1.1.2019	Datum: 04.01.2019 km: 102.560 Öl + Filter gew. Firmenstempel Nächste Durchsicht bei 120.000 km bzw. am 1.1.2020
Datum: 27.02.2019 km: 157.000 Öl + Filter gew. Firmenstempel Nächste Durchsicht bei 180.000 km bzw. am 1.1.2021	Datum: 15.03.2019 km: 163.920 Öl + Filter gew. Firmenstempel Nächste Durchsicht bei 190.000 km bzw. am 1.1.2022

29

Wartungsnachweis

Die folgenden Seiten werden mit dem Firmenstempel einer Kfz-Fachwerkstatt versehen, die die Wartung Ihres PEUGEOT durchführt.
 Lassen Sie die folgenden Felder (Datum, Kilometerstand, nächste Durchsicht usw.) entsprechend den Betriebsbedingungen Ihres Fahrzeugs von der Kfz-Fachwerkstatt ihrer Wahl ausfüllen.
 Wir empfehlen Ihnen, alle Rechnungen, Checklisten der durchgeführten Arbeiten und Unterlagen in Zusammenhang mit den Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug aufzubewahren.
 Beim Weiterverkauf des Fahrzeugs müssen alle Borddokumente für das Fahrzeug an den neuen Besitzer übergeben werden.

Datum: 16.06.2018 km: 19070 Firmenstempel Nächste Durchsicht bei 49.07.2019 km bzw. am 06.11.2019	Datum: 10.10.2018 km: 52600 Auto Partner Wolfstein Öl + Filter wechseln Firmenstempel Nächste Durchsicht bei 80.000 km bzw. am 10.10.2021
---	---

28



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)