



BMW xDrive 20 d xLine

EZ 07/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 244.459km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 20 d xLine [DE - SUV5 xDrive 20d EU6, xLine, (Facelift) 2016 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAWZ510700S27890	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 244.459km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 243.487km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 136g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)
Rost

Hinten rechts


(4 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Laut Verkäufer: BMW Vertragswerkstatt muss DPf ersetzt werden/ Fehlermeldung: Antrieb

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Dark Copper, hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar

- | | |
|---|---|
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2810 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reifenpannen-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • X-Line | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Antriebsart: xDrive (Allrad) | • Mittelarmlehne hinten |
| • Dynamische Traction Control (DTC) | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Fußraumbeleuchtung hinten |
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Leseleuchten vorn |
| • Leseleuchten hinten | • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ |




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Heckklappenbetätigung automatisch |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Metallic-Lackierung | • Navigations-Paket ConnectedDrive |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Panoramadach (Glas) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Raucher-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Fernentriegelung Heckklappe | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig) | • Service-System: Remote Services |
| • Service-System: Concierge Services | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
| • Alarmanlage | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













06.07.16	0005	BVG001792	2	02	140	4000	210
M1	AC		4657				1881
WBAWZ510700S27890	8		1661				1820
BMW				100			
X3			136		2365		2365
WZ51			1060		1330		
6A250000			1060		1330		
			76		3000		71
X3 xDrive20d			2000		750	5	
BAYER. MOT. WERKE-BMW			225/60 R17 99V				
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Sp1.			225/60 R17 99V				
Kombi limousine							
715/2007*136/2014W							
EURO6;W;PI/CI: M, N1 I							
Diesel							
0002	36W0	1995					
F.1/F.2: +100 b. Anhangetrieb*7.2/8.2: +160 b. Anhangetrieb*ww.ARK lt. EGTG*Sommer- und Winterbereifung nur auf GUB- oder Schmiede-LM Rad*Stufe PM 5 ab tag Erstzul.							
01.							





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)