



Renault Modus Dynamique

EZ 10/2010 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 46.683km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 52***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Modus Dynamique [DE - LimS5 1.6 16V EU4, Dynamique, 2008 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1JP0BFA44074114	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 46.683km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 111 PS (82 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 26.774km	Letzter Service am 03/2015
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2010	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 179g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach im Sitz vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Kurvenlicht
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzbank verschiebbar
- Ablagefächer im Boden vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klang & Klima-Paket (2 Lautsprecher)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Leseleuchte verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 82 kW 16V
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|---|
| • Seitenaufprallschutz | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Antischlupfregelung (ASR) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Audiosystem: Radio mit CD-Player | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Klimaanlage | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Original Fahrzeug Farbe: STONE | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














15.10.10	3333	ACH000830	2	01	82	/6000	184
M1	AF		4034			1709	
VFIJPOBFA44074114	6		1589			1310	
RENAULT							
P			179	75		1722	
JPOB			940	860			
JPOBFA			940	860			
			82	4500		73	
MODUS			900	550	5		
RENAULT (F)			185/60 R15 (88)H				
Fz.z. Pers.bef.b. B Spl.			185/60 R15 (88)H				
Mehrzweckfahrzeug							
70/220*2003/768/EG							
EURO 4			BRAUN		8/-		
Benzin			e2*2001/116*0319+33				
0001	0462	1598	20.07.10	K	DW01289		
zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2300kg*ww.AHK 1L. EGTG/ABE*							



1) Name des Kunden	2) Name des Händlers	3) Name des Kunden	4) Name des Kunden
5) Name des Kunden	6) Name des Kunden	7) Name des Kunden	8) Name des Kunden
9) Name des Kunden	10) Name des Kunden	11) Name des Kunden	12) Name des Kunden
13) Name des Kunden	14) Name des Kunden	15) Name des Kunden	16) Name des Kunden
17) Name des Kunden	18) Name des Kunden	19) Name des Kunden	20) Name des Kunden
21) Name des Kunden	22) Name des Kunden	23) Name des Kunden	24) Name des Kunden
25) Name des Kunden	26) Name des Kunden	27) Name des Kunden	28) Name des Kunden
29) Name des Kunden	30) Name des Kunden	31) Name des Kunden	32) Name des Kunden
33) Name des Kunden	34) Name des Kunden	35) Name des Kunden	36) Name des Kunden
37) Name des Kunden	38) Name des Kunden	39) Name des Kunden	40) Name des Kunden
41) Name des Kunden	42) Name des Kunden	43) Name des Kunden	44) Name des Kunden
45) Name des Kunden	46) Name des Kunden	47) Name des Kunden	48) Name des Kunden
49) Name des Kunden	50) Name des Kunden	51) Name des Kunden	52) Name des Kunden
53) Name des Kunden	54) Name des Kunden	55) Name des Kunden	56) Name des Kunden
57) Name des Kunden	58) Name des Kunden	59) Name des Kunden	60) Name des Kunden
61) Name des Kunden	62) Name des Kunden	63) Name des Kunden	64) Name des Kunden
65) Name des Kunden	66) Name des Kunden	67) Name des Kunden	68) Name des Kunden
69) Name des Kunden	70) Name des Kunden	71) Name des Kunden	72) Name des Kunden
73) Name des Kunden	74) Name des Kunden	75) Name des Kunden	76) Name des Kunden
77) Name des Kunden	78) Name des Kunden	79) Name des Kunden	80) Name des Kunden
81) Name des Kunden	82) Name des Kunden	83) Name des Kunden	84) Name des Kunden
85) Name des Kunden	86) Name des Kunden	87) Name des Kunden	88) Name des Kunden
89) Name des Kunden	90) Name des Kunden	91) Name des Kunden	92) Name des Kunden
93) Name des Kunden	94) Name des Kunden	95) Name des Kunden	96) Name des Kunden
97) Name des Kunden	98) Name des Kunden	99) Name des Kunden	100) Name des Kunden

KONTROLLNACHWEISE		VIN: _____	
Datum: 19.11.2014 Art der Arbeit: Wartung Wartung: Ölwechsel, Filter, Licht Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐ <i>Sehe spezifische Seite</i>	Händlerstempel: KUCKARTZ GmbH Händler-Händler Max von Gartzon Max von Gartzon Max von Gartzon	Rechnungs-Nr.: 1104 Rechnungs-Nr.: 1104 Rechnungs-Nr.: 1104	
Datum: 25.11.2014 Art der Arbeit: Wartung Wartung: Ölwechsel, Filter, Licht Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☒ <i>Sehe spezifische Seite</i>	Händlerstempel: Max von Gartzon GmbH & Co. KG Büngeler Straße 5 52349 DÜREN REIFEN - KFZ-BEDARF	Rechnungs-Nr.: 1104 Rechnungs-Nr.: 1104 Rechnungs-Nr.: 1104	
Datum: 3.12.2014 Art der Arbeit: Wartung Wartung: Ölwechsel, Filter, Licht Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐ <i>Sehe spezifische Seite</i>	Händlerstempel: Max von Gartzon GmbH & Co. KG Büngeler Straße 5 52349 DÜREN REIFEN - KFZ-BEDARF	Rechnungs-Nr.: 1104 Rechnungs-Nr.: 1104 Rechnungs-Nr.: 1104	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)