



OPEL Adam
Adam 1.0 Start/Stop

FIN - NR W0L0MAP08F6036006
Aus Kennzeichen 08F6036006



Datum Hauptuntersuchung	Anzahl der Eigentümer	Anzahl der Schlüssel	Kilometerstand
2027-06-01	2	1	219716 km
Letzter Service	Kilometerstand der letzten Wartung	Erstzulassungsdatum	Land der Erstregistrierung
-	-	2015-06-29	Deutschland

Zusammenfassung des Zustandsberichts

Kunde	
-------	--

Inspektionsdatum / Ort

Fahrzeugübersicht

Zustand des Fahrzeugs	Fahrbereit	Besteuerungsart	Differenzbesteuert
Treibstoff	Benzin	Straßentauglich	Yes
Farbe	Braun	Anzahl der Türen	3
Motorgröße CC	999	Sitzbezug	Stoff/Kunstleder
Karosserie Form	Limousine	Antriebsart	Vorderradantrieb
NEFZ CO2 - Bewertung (q/km)	112	Anzahl der Sitze	4
Sitz Farbe		Sitzbezug Name	Braun
Getriebeart	Manuell		
Ankunftsdatum	2026-06-24		

Fahrzeughistorie & Dokumente

Serviceheft verfügbar	fehlt	Bisherige Verwendung	
Nächster Service Kilometerstand	km	Eingeführt	Nein

Fahrzeugbilder



Fahrzeugbilder





Ausstattung

ABS	AUX-Anschluss	Airbag	Außenspiegel elektr. einstellbar
Bluetooth	ESP	Lederlenkrad	Nebelscheinwerfer
Radio	Regensensor	Sonnendach	Tageskilometerzähler
Tempomat	USB-Anschluss	ZV + FB	Zentralverriegelung

Ausstattungsinformationen


Klimaanlage	Ja	Zusätzlicher Rad / Reifensatz	Sommerreifen Alu
Sitzheizung	Vorne	Schiebedachtyp	Faltdach

Räder und Reifen


Reifentiefe vorne links	5	Reifentiefe vorne rechts	5
Reifentiefe hinten links	4	Reifentiefe hinten rechts	3
Zusätzliches Rad - 1 Reifentiefe	4	Zusätzliches Rad - 2 Reifentiefen	4
Zusätzliches Rad - 3 Reifentiefen	5	Zusätzliches Rad - 4 Reifentiefen	6

Fahrzeugzustand

3 identified damages




3 identified damages



Komponente	Beschädigung	Kommentare
1 Haube / Vorn	Lack / Steinschlag	
2 Kofferraumpolster / hinten	Innen / Kratzer	
3 Tür / Vorne Links	Lack / Kratzer / Raster	
4 Sitzkissen / Vorne Links	Innenraum / Risse	
5 Windschutzscheibe / Vorne	Glasbruch / Erweiterung	
6 Panelfüllung / Vorne Links	Interieur / locker	


Bildmaterial zum Fahrzeugzustand




1. Haube / Vorn
Lack / Steinschlag -



2. Kofferraumpolster / hinten
Innen / Kratzer -




3. Tür / Vorne Links
Lack / Kratzer / Raster -



4. Sitzkissen / Vorne Links
Innenraum / Risse -



5. Windschutzscheibe / Vorne
Glasbruch / Erweiterung -



6. Panelfüllung / Vorne Links
Interieur / locker -

Mechanischer Zustand

Kontrollleuchten

Funktion Infotainment	✓	Kontrollleuchte Kombiinstrument	✓
Kontrollleuchte Öl	✓	Kontrollleuchte Airbag	✓
Kontrollleuchte Bremsen	✓	Kontrollleuchte ABS	✓
Kontrollleuchte ESP / Traktionskontrolle	✓	Kontrollleuchte Lenkung	✓
Kontrollleuchte Reifendruck	✓	Kontrollleuchte Batterie / Lichtmaschine	✓
Serviceleuchte	✓		

Gerätetest

Funktion Audiosystem	✓	Funktion Navigationssystem	NA
Funktion Zentralverriegelung	✓	Funktion Haupt - und Ersatzschlüssel	✓
Funktion Elektr Fensterheber	✓	Funktion Klimaanlage/Heizung	!
Funktion Sonstige Ausstattung	!		

Motor

Fahrzeug startet	✓	Motor Leckage sichtbar	✓
Kontrollleuchte Motor	✓		

Getriebe

Kontrollleuchte Getriebe	✓
----------------------------	---

Ebenen

Füllstand Kühlflüssigkeit	✓	Füllstand Bremsflüssigkeit	✓
-----------------------------	---	------------------------------	---

Testfahrt

Lenkrad

Auffälligkeiten | Lenkung



Kupplung

Auffälligkeiten |
Kupplungsbetätigung



Motor

Auffälligkeiten | Motorlauf



Auffälligkeiten |
Motorgeräusche



Auffälligkeiten | Rauchmenge
Abgasanlage



Auffälligkeiten |
Gangwechsellvorgang



Bremse

Auffälligkeiten |
Bremsssystem



Allgemein

Testfahrt Status



✓ **Keine Störungen festgestellt, guter Zustand bzw. ordnungsgemäße Prüfungen, dem Alter und Kilometerstand des Fahrzeugs entsprechend**

! **Es wurden Schäden oder Fehlfunktionen festgestellt, die eine Reparatur durch den Käufer erfordern.**

NA **Nicht zutreffend.**

☐ **Nicht getestet**

Verzichtserklärung

Bitte beachten Sie auch den „UserGuide Zustandsbericht“, der den Umfang der Fahrzeugbeschreibung aufzeigt.

[Benutzerhandbuch](#)