



Opel Mokka GS Line

EZ 08/2022 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 30.913km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka GS Line [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d, GS Line, 2020 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN VXKUSHNSSNW071400	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 30.913km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 27.101km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	170		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Multimedia
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dach Diamant-Schwarz
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad heizbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Nebelscheinwerfer LED
- Radstand 2557 mm
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Scheinwerfer LED

- | | |
|--|--|
| • Seitenairbag vorn | • Sicht-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • 6 Lautsprecher |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Original Fahrzeug Farbe: QUARTZ/ARTENSE GREY | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
| • Technologie-Paket Park & Go | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)