



Nissan Pulsar N-Connecta

EZ 09/2018 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 105.125km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Pulsar N-Connecta [DE - LimS5 1.2 DIG-T EU6, N-Connecta, 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN VSKDDAC13U0122594	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.125km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	145	Heckklappe	160
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|---|
| • Kindersicherung | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen vorn und hinten verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Luftdüsen hinten | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schließ-/Startsystem intelligent key | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Teilleder | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe innen verchromt | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player |
| • 6 Lautsprecher | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • Freisprechanlage Bluetooth | • USB-Schnittstelle |
| • Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay | • Rückfahrkamera |
| • Außenspiegel lackiert | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Start-Stop-Knopf | • Original Fahrzeug Farbe: WHITE |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











25.09.2018	1329	AIQ00023	2	1	854500	190
M1	AF		4387		1768	
VSKDDAC13U0122594		9	1515		1265-1378	
NISSAN				75		
C13			117	1750	1750	
B			965	875		
B03			965	875		
			76	3375	68	
			1200	632	5	
NISSAN PULSAR						
NISSAN (CH)						
Fzz.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2016/646W						
EURO6;W;PIIC; M, N11						
Benzin						
0001	36W0	1197				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.09.2018*EZ BIS 31.08.2019 ZUL						
ASSIG. AUSN. D.KBA VOM 24.08.2018*						

Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
☐ Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☐ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore ☐ Ölwechsel, Changement d'huile, Cambio olio (separat) ☐ Filterwechsel und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione ☐ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Kaskieren, Course d'entraînement, Circola trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Circola dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	☐ Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☐ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore ☐ Ölwechsel, Changement d'huile, Cambio olio (separat) ☐ Filterwechsel und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione ☐ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Kaskieren, Course d'entraînement, Circola trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Circola dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
Signature/Caract. Techno Date/Date	Signature/Caract. Techno Date/Date
Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sarà: Date/Date	Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sarà: Date/Date



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)