



Opel Astra Elegance Start/Stop

EZ 06/2020 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 58.388km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Elegance Start/Stop [DE - Kb5 1.2 Turbo EU6d, Elegance (EURO 6d), (Facelift) 2019 - 2022]		
Kategorie Kombi	FIN W0VBE8EW8L8023950	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 58.388km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 145 PS (107 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 17.105km	Letzter Service am 11/2021
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2020	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 128g/km (WLTP) 102g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP) 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	315 	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bedienungsanleitung fehlt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Multimedia
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- | | |
|---|---|
| • Getriebe 6-Gang | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Laderaumabdeckung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchten im Fond |
| • Licht-Paket | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Modellpflege |
| • Motor 1,2 Ltr. - 107 kW KAT | • Original Fahrzeug Farbe: NAUTIC BLUE |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicht-Paket |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|--|
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar |
| • Fußmatten Velours | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Lenkrad heizbar | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Sitzheizung vorn | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.06.2020	1844	ALAC00031 6	02	01	0107/05500	220
M1	AC		--04702		--1809	
WUVBESEWEL8023950	5		--1510		--001355	
OPEL				00075	-	
B-K			0123	001870	001870	
DA028DD12			00900	00980	-	
BW2BBCKH315			00900	00980	-	
			073	03750	066	
ASTRA SPORTS TOURER+			01250	0660	005	
Opel Automobile			205/55 R16 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91V			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AM						
EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I			e4*2007/46*0996*20		5	
Benzin			10.12.2019	K	FR529150	
D001	36AM	01199				
7.2/8.2:40 B.ANH.BETR.*O.1:1350 BIS 8% STEIG.*TECHN.2						
UL. GES.-MASSE D. ZUGROMB. 3150 KG BIS 8% STEIG.*8.1:M						
AX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.						
06.2020*						



Servicebestätigung 5

Sind mit ja oder nicht
beurteilen

gewechselt oder
nicht

Wechsel erforderlich

Angaben dürfen nicht
sein.

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 2.11.11 km 17105

Motoröl: Devos 1 Gen II

Qualität: 5 W 30

Viskosität: 5 W 30

Gefahrschutz, Kühlfüllstand: -35 °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Kettspannweiten
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Getriebewasser
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Bremsenpumpenöl
- ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Kühlmittel
- ☒ Kraftstoffzusatz

Autoservice
OPHEL TERNEMANN
GmbH & Co. KG
Dorfhausstraße 6-8 48739 Rosendahl
Tel 05147 / 531-30
Email: info.osterwald@ternemann.com



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)