



Opel Meriva Innovation

EZ 05/2012 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 152.073km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Innovation [DE - Van5 1.4 Turbo EU5, Innovation ecoFlex Start/Stop, 2011 - 2013]		
Kategorie Van	FIN W0LSH9EE1C4182667	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.073km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 112.765km	Letzter Service am 04/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	270 	Beifahrertür	320 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	290 	Heckklappe	180 
Dach	230 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Kupplung, auffälliger Geruch!;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lautsprecher hinten
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar

- | | |
|--|--|
| • Mittelkonsole FlexRail | • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe:
CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reifendruckwarner |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • ecoFLEX-Paket | |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Panoramadach (Glas) mit Sonnenrollo elektrisch |
| • Reserverad als Notrad | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sicht-Paket | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zulassungsbescheinigung Teil I

LB-K-6-147/21-00020

07.09.2012 0035 ALX003226 02 01 0103/04900 15

M1 AF --04288 --1812

WOLFFHEIL182667 1413 --001471

OPEL 0146 00975 01

S-D Monocah R 0146 001965 001965

BEIL 01060 00950 072

JANASHC8F5 01060 00950 072

Meriva 01260 0680 0095

OPEL 225/40 R18 92H 225/40 R18 92H

Fz.s.Fern.bef.h. 8 Spl. --

Mehrzweckfahrzeug 715/2007*566/2010 W18 0

REKOS:J/P1/CL2 W, W1 I 48*2007/16*0165*04

Berlin 02.03.2012 R RA245295

0001 3530 01364

F.1/F.2:BRI ANHÄNGERSTIEB 2035*7.2/8.2:BRI ANHÄNGERSTIEB 1030*0.1:1300 R18 108 STRIG,*S.1:MAX.8-PL.*MM.AUX

LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.05.2012*

05.2023 27.05.2021

087101 FSP

HL

HL

087111 Nächstes

HL

Monat

Jahr

2012

Landesamt Ludwigshafen

263958270

Europäische Gemeinschaft

Landesamt Ludwigshafen

087101 FSP

HL

HL

087111 Nächstes

HL

Monat

Jahr

2012

Landesamt Ludwigshafen

263958270

Der Unternehmer: Shantec Control bedingt keine Haftung für das Folgende:			
0.1) Firmenname	GFL	1) Anzahl der Achsen	2
0.2) Typ	010 Miniwerk 3	2) Anzahl der Achsen	2
0.3) Hersteller	BAVO	3) Antriebsleistung (Leistung, je antriebsmotor)	25
0.4) Hersteller	SHANTACORPS	4) Achsen	4
2.1) Fahrzeugbeschreibung		4.1) Antriebsleistung	25000
2.2) Fahrzeugtyp	W1	4.2) Achsen	4
2.3) Name und Anschrift des Herstellers		5) Länge	4200
2.4) Name und Anschrift des Herstellers		6) Breite	1200
2.5) Name und Anschrift des Herstellers		7) Höhe	1400
2.6) Fahrzeugtyp		13) Masse des Fahrzeuges	14700 kg
2.7) Fahrzeugtyp		14) Technische Leistungsdaten	
2.8) Fahrzeugtyp		15) Technische Leistungsdaten	
2.9) Fahrzeugtyp		16) Technische Leistungsdaten	
2.10) Fahrzeugtyp		17) Technische Leistungsdaten	
2.11) Fahrzeugtyp		18) Technische Leistungsdaten	
2.12) Fahrzeugtyp		19) Technische Leistungsdaten	
2.13) Fahrzeugtyp		20) Technische Leistungsdaten	
2.14) Fahrzeugtyp		21) Technische Leistungsdaten	
2.15) Fahrzeugtyp		22) Technische Leistungsdaten	
2.16) Fahrzeugtyp		23) Technische Leistungsdaten	
2.17) Fahrzeugtyp		24) Technische Leistungsdaten	
2.18) Fahrzeugtyp		25) Technische Leistungsdaten	
2.19) Fahrzeugtyp		26) Technische Leistungsdaten	
2.20) Fahrzeugtyp		27) Technische Leistungsdaten	
2.21) Fahrzeugtyp		28) Technische Leistungsdaten	
2.22) Fahrzeugtyp		29) Technische Leistungsdaten	
2.23) Fahrzeugtyp		30) Technische Leistungsdaten	
2.24) Fahrzeugtyp		31) Technische Leistungsdaten	
2.25) Fahrzeugtyp		32) Technische Leistungsdaten	
2.26) Fahrzeugtyp		33) Technische Leistungsdaten	
2.27) Fahrzeugtyp		34) Technische Leistungsdaten	
2.28) Fahrzeugtyp		35) Technische Leistungsdaten	
2.29) Fahrzeugtyp		36) Technische Leistungsdaten	
2.30) Fahrzeugtyp		37) Technische Leistungsdaten	
2.31) Fahrzeugtyp		38) Technische Leistungsdaten	
2.32) Fahrzeugtyp		39) Technische Leistungsdaten	
2.33) Fahrzeugtyp		40) Technische Leistungsdaten	
2.34) Fahrzeugtyp		41) Technische Leistungsdaten	
2.35) Fahrzeugtyp		42) Technische Leistungsdaten	
2.36) Fahrzeugtyp		43) Technische Leistungsdaten	
2.37) Fahrzeugtyp		44) Technische Leistungsdaten	
2.38) Fahrzeugtyp		45) Technische Leistungsdaten	
2.39) Fahrzeugtyp		46) Technische Leistungsdaten	
2.40) Fahrzeugtyp		47) Technische Leistungsdaten	
2.41) Fahrzeugtyp		48) Technische Leistungsdaten	
2.42) Fahrzeugtyp		49) Technische Leistungsdaten	
2.43) Fahrzeugtyp		50) Technische Leistungsdaten	
2.44) Fahrzeugtyp		51) Technische Leistungsdaten	
2.45) Fahrzeugtyp		52) Technische Leistungsdaten	
2.46) Fahrzeugtyp		53) Technische Leistungsdaten	
2.47) Fahrzeugtyp		54) Technische Leistungsdaten	
2.48) Fahrzeugtyp		55) Technische Leistungsdaten	
2.49) Fahrzeugtyp		56) Technische Leistungsdaten	
2.50) Fahrzeugtyp		57) Technische Leistungsdaten	
2.51) Fahrzeugtyp		58) Technische Leistungsdaten	
2.52) Fahrzeugtyp		59) Technische Leistungsdaten	
2.53) Fahrzeugtyp		60) Technische Leistungsdaten	
2.54) Fahrzeugtyp		61) Technische Leistungsdaten	
2.55) Fahrzeugtyp		62) Technische Leistungsdaten	
2.56) Fahrzeugtyp		63) Technische Leistungsdaten	
2.57) Fahrzeugtyp		64) Technische Leistungsdaten	
2.58) Fahrzeugtyp		65) Technische Leistungsdaten	
2.59) Fahrzeugtyp		66) Technische Leistungsdaten	
2.60) Fahrzeugtyp		67) Technische Leistungsdaten	
2.61) Fahrzeugtyp		68) Technische Leistungsdaten	
2.62) Fahrzeugtyp		69) Technische Leistungsdaten	
2.63) Fahrzeugtyp		70) Technische Leistungsdaten	
2.64) Fahrzeugtyp		71) Technische Leistungsdaten	
2.65) Fahrzeugtyp		72) Technische Leistungsdaten	
2.66) Fahrzeugtyp		73) Technische Leistungsdaten	
2.67) Fahrzeugtyp		74) Technische Leistungsdaten	
2.68) Fahrzeugtyp		75) Technische Leistungsdaten	
2.69) Fahrzeugtyp		76) Technische Leistungsdaten	
2.70) Fahrzeugtyp		77) Technische Leistungsdaten	
2.71) Fahrzeugtyp		78) Technische Leistungsdaten	
2.72) Fahrzeugtyp		79) Technische Leistungsdaten	
2.73) Fahrzeugtyp		80) Technische Leistungsdaten	
2.74) Fahrzeugtyp		81) Technische Leistungsdaten	
2.75) Fahrzeugtyp		82) Technische Leistungsdaten	
2.76) Fahrzeugtyp		83) Technische Leistungsdaten	
2.77) Fahrzeugtyp		84) Technische Leistungsdaten	
2.78) Fahrzeugtyp		85) Technische Leistungsdaten	
2.79) Fahrzeugtyp		86) Technische Leistungsdaten	
2.80) Fahrzeugtyp		87) Technische Leistungsdaten	
2.81) Fahrzeugtyp		88) Technische Leistungsdaten	
2.82) Fahrzeugtyp		89) Technische Leistungsdaten	
2.83) Fahrzeugtyp		90) Technische Leistungsdaten	
2.84) Fahrzeugtyp		91) Technische Leistungsdaten	
2.85) Fahrzeugtyp		92) Technische Leistungsdaten	
2.86) Fahrzeugtyp		93) Technische Leistungsdaten	
2.87) Fahrzeugtyp		94) Technische Leistungsdaten	
2.88) Fahrzeugtyp		95) Technische Leistungsdaten	
2.89) Fahrzeugtyp		96) Technische Leistungsdaten	
2.90) Fahrzeugtyp		97) Technische Leistungsdaten	
2.91) Fahrzeugtyp		98) Technische Leistungsdaten	
2.92) Fahrzeugtyp		99) Technische Leistungsdaten	
2.93) Fahrzeugtyp		100) Technische Leistungsdaten	
2.94) Fahrzeugtyp		101) Technische Leistungsdaten	
2.95) Fahrzeugtyp		102) Technische Leistungsdaten	
2.96) Fahrzeugtyp		103) Technische Leistungsdaten	
2.97) Fahrzeugtyp		104) Technische Leistungsdaten	
2.98) Fahrzeugtyp		105) Technische Leistungsdaten	
2.99) Fahrzeugtyp		106) Technische Leistungsdaten	
2.100) Fahrzeugtyp		107) Technische Leistungsdaten	

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)