



Volkswagen Touran Comfortline BMT

EZ 03/2015 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 204.842km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 42***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline BMT [AT - Van5 1.6 TDI BlueMotin Tech. DPF EU5, Comfortline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZFW059548	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 204.842km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 199.948km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	290 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	155	Heckklappe	135
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)

- | | |
|---|--|
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) | • Einparkhilfe hinten |
| • Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung | • Fußmatten Textil |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310) | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Reifenkontroll-Anzeige | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible][illegible]

1.	Anzahl der Achsen / Kugel	2	1	10	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160
2.	Anzahl der Antriebsachsen	3	4	10	Spurweite Achse 10 (mm)	1035, 1068
3.	Länge des Antriebsachsens	Achse 1	1	10	Radart / Radabmessung	900/815 (R1)
4.	Gewichtige Verbindung des Antriebsachsens			10	Achse 2	900/815 (R1) + 8.5x10.5 (R1)
5.	Radabstand (mm)			10	Achse 3	900/815 (R1) + 8.5x10.5 (R1)
6.1.	Antriebsachse (mm)	2475		30	Antriebs / Innenantriebsachse	70/100 / Motorantrieb
6.2.	Länge (mm)	4397		30	Code des Fahrzeuges	AL
6.	Stelle (mm)	1786		40	Farbe des Fahrzeuges	0440
7.	Höhe (mm)	1618		40	Anzahl der Antriebsachsen (Antriebsachsen)	6.11.2.2.2.2.1.1
8.	Masse in Mehrachsen-Zustand (kg)	1959		40	Anzahl der Sitzplätze (Personen / Fahrzeug)	0
10.2.	Technische Masse des Fahrzeuges (kg)			60.1	Spezial, bei (bei) nur zur Veranschaulichung bei	
10.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.2	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in Mehrachsen-Zustand (kg)	2300		60.3	Anzahl der Sitzplätze (Personen / Fahrzeug)	
10.2.	Technisch zulässige maximale Masse in Achse 1 (kg) (kg)	1150 / 1150		60.4	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.3.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkomponenten (kg)	3040		60.5	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beschleunigung (kg)			60.6	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.1.	Gesamtmasse (kg)			60.7	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.2.	Zusätzliche Masse (kg)	1000		60.8	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.3.	Zusätzliche Masse (kg)	500		60.9	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.4.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)	70		60.10	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.5.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.11	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.6.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.12	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.7.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.13	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.8.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.14	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.9.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.15	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.10.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.16	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.11.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.17	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.12.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.18	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.13.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.19	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.14.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.20	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.15.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.21	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.16.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.22	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.17.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.23	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.18.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.24	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.19.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.25	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.20.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.26	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.21.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.27	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.22.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.28	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.23.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.29	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	
10.24.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit (km/h)			60.30	Spezial, Fahrzeug (Personen / Fahrzeug)	

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Fahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Rost)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)