CarOnSale

Mercedes-Benz 220/250/300 d AVANTGARDE EDITION 2021 4M lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



07/2022	197.095km	LEISTUNG 237 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Mercedes-Benz	220/250/300 d AVANTGARDE EDITION 2021 4M lang [DE - Bs5 V 300 d EU6d, 4Matic lang Avantgarde Edition 2021, (Facelift) 2021 - 20]	Van
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
W1V44781314140322	-	197.095km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
07/2027 / Nicht Vorhanden	Leder	237 PS (174 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Diesel	1	Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	1.950 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
157.779km	08/2025	Other
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
6	4/5	Automatikgetriebe
07/2022	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Schwarz	Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Unbekannt	Nein	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	191g/km (NEFZ)	7.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Anderer Schaden
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Außenspiegel schwarz lackiert
- BlueEfficiency-Paket
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Einstiegsleuchten
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Frontschürze AMG
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Intelligent Light System LED
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kühlergrill schwarz lackiert
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- PKW-Zulassung
- Radstand 3200 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Scheibenwischer mit Regensensor
- AMG-Line
- Adaptives Bremslicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-Paket
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Haltegriffe im Fond
- Heckscheibe aufstellbar
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Modellpflege
- Night-Paket
- PRE-SAFE-System
- Rückspiegel innen
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Surround-System Burmester
- Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Schiebetür links elektrisch
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ambiente-Beleuchtung
- Armlehnen Fahrgastraum
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Dachkantenspoiler AMG
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kindersicherung
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Spiegel-Paket
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- WLAN-Hotspot
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Metallic-Lackierung
- Schiebetür rechts elektrisch

- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Parktronic-System (PTS)
- Wegfahrsperre
- Partikelfilter
- Wärmeschutzverglasung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Airbag Fahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Lenkrad (Leder)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- PTC Heater
- Start/Stop-Anlage Motor
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)

★ Sonderausstattung

- Anhängelast 2500 kg
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Optik
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Hold-Funktion
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz klimatisiert
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Fzg. ohne Sitze im Lade-/FG-Raum
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Dachreling
- Diebstahl-Warnanlage
- Airmatic (Luftfederung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0457
W1V44781314140322
3200 kg
5700 kg
1- 1550 kg
2- 1650 kg
Mercedes-Benz
TYP: 639/2
7831
1.0 %
0,52

CarOnSale











STOP






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Abplatzer



- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Abplatzer



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Folie Kantenschutz



- Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Folie Kantenschutz

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Kratzer Türverkleidung HL



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)