



Opel Corsa Edition "111 Jahre"

EZ 06/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 198.581km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Edition "111 Jahre" [DE - LimS5 1.4 LPG EU4, Edition 111 Jahre, 2010 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0SDL68A4245882	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 198.581km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 182.701km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: an Ventildeckeldichtung;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Multimedia ist gesperrt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Licht-Paket
- Motor Gasbetrieb (LPG)
- Original Fahrzeug Farbe: SILBERSEE/SILVER LAKE
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Elektro-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V bivalent, Benzin / LPG
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|--|
| • Seitenscheiben hinten (dunkel getönt) | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sondermodell Edition 111 Jahre | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Technik-Paket 1 | • Textilfussmatten |
| • Verglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Jubiläums-Paket Komfort |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Sommer-Paket |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











23.06.2010	0035	AK1000669	2	1	66/5600	1173
M1	AF		3999		1737	
WOLQSLD68A4245882	3		1488		1250	
OPEL					55	
GM1B					129	1615
LB11					855	800
1A06A7JBBA5					855	800
					78	3750
Corsa			1000		500	72
OPEL			185/70R14 88T			
Fz.2.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/70R14 88T			
Mehrzweckfahrzeug						
70/220*2003/76B			grau			
EURO 4			e50*2001/116*0001*04			
Benzin/Flüssiggas			29.01.2010		WA597408	
0906	0452	1364				
F.1/F.2:bei Anhängerbetrieb 1665*7,2/8,2:bei Anhängerbetrieb 845*P.2/P.4: 65/5590 u. I: 161 bei Flüssiggasbetrieb*U.1/U.2: 75/3750 u. U.3:70 bei Flüssiggasbetrieb**w.w.AHK lt. EGTG*						

[illegible]

Bestätigung Service-Intervalle	
☐ Zwischen-/	☒ Hauptservice
Datum:	06.25 Am-Stand 183701
Motorölwechsel Motorölgüte: Dexos 2 ☒ GM-LL-B-025 ☒ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒ Motorölvolumen: 5 W 30 Getriebschut., Kühlluftschicht: 25°C Ja Nein	
☒ ☒	Batterie (Funkentladung)
☒ ☒	Reinhalter (Polenherber) oder
☒ ☒	Alufolienherber
☒ ☒	Luft/Wassersatz
☒ ☒	Keilrippenriemen
☒ ☒	Zahnriemen und Spannrolle
☒ ☒	Kraftstofffilter
☒ ☒	Kraftstoff
☒ ☒	Bremsflüssigkeit
☒ ☒	ABS/ESP-System (Ein- satz)
☒ ☒	Leuchte
Kfz-Service Kasehny Importeur für alle Fahrzeug- Marken in der Ukraine Schmelzstraße 10/14, 2. Etage Tel.: 0204 - 26 26 43 Mobil: 0178 - 615 61 66 4	
☐ Zwischen-/	☐ Hauptservice
Datum:	
Motorölwechsel Motorölgüte: GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ Motorölvolumen: Getriebschut., Kühlluftschicht: Ja Nein	
☐ ☐	Batterie (Fu-
☐ ☐	Reinhalter (Fu-
☐ ☐	Alufolienherber
☐ ☐	Luft/Wassersatz
☐ ☐	Keilrippenriemen
☐ ☐	Zahnriemen
☐ ☐	Kraftstoff
☐ ☐	Getriebeöl
☐ ☐	Bremsflüssigkeit
☐ ☐	Räderluft
☐ ☐	ABS/ESP-System
☐ ☐	Leuchte
☐ ☐	Kraftstoff
☐ ☐	Bremsflüssigkeit
☐ ☐	Zurücksetzen
☐ ☐	Kühlmittel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Multimedia gesperrt



Innenraum (Kratzer)