



Kia Ceed Attract

EZ 04/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 84.545km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 60***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Ceed Attract [DE - LimS5 1.4 CVVT EU5, Attract, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN U5YHM511ADL063586	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 84.545km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.396 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 46.443km	Letzter Service am 01/2018
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)
Riss/Bruch

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT (1396 ccm)
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Mittelkonsole Alu-Optik
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: BLACK PEARL |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Service - Inspektion

Wir bestätigen hiermit, dass die Inspektion gemäß der Herstellerempfehlung durchgeführt wurde.

Inspektion: Kilometer: <u>30.000</u> km oder nach: <u>24</u> Monaten durchgeführt: <u>21.2.2015</u> Datum: <u>28.05.2015</u> km-Stand: <u>23.064</u> ☒ Shell Öl ☐ Anderes Öl Öl-Beschreibung/Volumen: <u>Shell Helix 5430</u> Leistungen durchgeführt: ja ☒ nein ☐ Bremsflüssigkeit ☒ Klimaanlage/Wartung ☒ Kühlfülligkeit ☒ Zahnriemen mit Spannrolle ☒ Wartung nach Herstellerempfehlung ☒ Wartungsplan durchgeführt ☒	Inspektion: Kilometer: <u>60.000</u> km oder nach: <u>48</u> Monaten durchgeführt: <u>28.05.2015</u> Datum: <u>28.05.2015</u> km-Stand: <u>46.143</u> ☒ Shell Öl ☐ Anderes Öl Öl-Beschreibung/Volumen: <u>5430</u> Leistungen durchgeführt: ja ☒ nein ☐ Bremsflüssigkeit ☒ Klimaanlage/Wartung ☒ Kühlfülligkeit ☒ Zahnriemen mit Spannrolle ☒ Wartung nach Herstellerempfehlung ☒ Wartungsplan durchgeführt ☒	Inspektion: Kilometer: <u>90.000</u> km oder nach: <u>72</u> Monaten durchgeführt: <u>28.05.2015</u> Datum: <u>28.05.2015</u> km-Stand: <u>46.143</u> ☒ Shell Öl ☐ Anderes Öl Öl-Beschreibung/Volumen: <u>5430</u> Leistungen durchgeführt: ja ☒ nein ☐ Bremsflüssigkeit ☒ Klimaanlage/Wartung ☒ Kühlfülligkeit ☒ Zahnriemen mit Spannrolle ☒ Wartung nach Herstellerempfehlung ☒ Wartungsplan durchgeführt ☒
---	--	--

Werkstatt-Stempel: KIA MOTORS
 Unterschrift: Auto Spezial GmbH
 Unterschrift: 2648



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Riss/Bruch)



Fahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Riss/Bruch)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Delle)