CarOnSale

Volkswagen Golf Move

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



10/2023	64.319km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Move [DE - LimS5 2.0 TDI EU6d, Move, 2022 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZCD6PW033026	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 64.319km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 55.648km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Fahrschulauto	CO2-EMISSIONEN 113g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Aufgrund des zugeparkten Zustands sind weitere Schäden oder Mängel an der Karosserie nicht auszuschließen.

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ausstattung Comfortline / Life / Business
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Ausstattung Life
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sondermodell
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Nichtraucher-Paket
- Pedale Edelstahl
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
- Verbandkasten und Warndreieck
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Keyless-Start
- Antennen-Diversity
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Dachspoiler
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Notrufsystem
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung

- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Stabilisator vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig


Sonderausstattung

- Fußmatten Textil
- IQ.DRIVE-Paket ohne Außenspiegel elektr. anklappbar
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Perleffekt-Lackierung
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. follow to stop)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Rückfahrkamera (Rear View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















12:18
App-Connect
iPhone 17 pro max
Weitere Geräte


VOLKSWAGEN AG
WVWZZZCD6PW033026



CarOnSale

Fahrweg kontrollieren!




12:19
Madrid
Rom
Roma
Paris
Dublin
Wien
Göteborg



VOLKSWAGEN
Übereinstimmungsbescheinigung
1 von 2




Folgende Hinweise sollten vom Fahrzeughalter dringend beachtet werden:
Reifen - Verschleiß - 1. Achse links und rechts - Profilzustand beachten
Der Fahrzeughalter ist verantwortlich für die ungehende Beseitigung der dokumentierten Mängel.
Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).
Die nächste HU ist fällig im Oktober 2028.
Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:
(7) Ergebnis:
geringe Mängel (GM)
HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
Oktober 2028
(9) Ihr Prüfingenieur
B. Eng. Arne Hußfeldt


16.10.23 0603 00000000-
M1 AC
WVWZZZCD6PW033026 4
VOLKSWAGEN, VW
CD
ACDTRDXO
FM6FM6C9002N4BISON1VL18VR
2AIM
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP:AP;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 36AP 1968
SCHWARZ
EG-TG/TSN BASISFZ.E1*2007/46*2014*22/CNY01576*ZU V.7
LTP VH-WERT*FZ AUSGER.M.EINBAUTEN GEM.FAHRERLAUBNISV
ANL.7(DOPPELBED.,ZUSATZAUSSENSP.LI/RE,ZUSATZINNENSP.
ZU 15.1 U.15.2:RAD-/REIFENKOMB.D.BASISFZ.ZUL.*7.2/8.
+BO B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1800 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU
GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3380KG*BIS 8% STEIG.:3680


Possadt

