



Audi A4 Avant

EZ 05/2006 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 399.299km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 1.9 TDI EU4, DPF, 2006 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8E36A281583	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 399.299km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 111.800km	Letzter Service am 08/2012
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	245 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	105 
Türe hinten links	205 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	155	Heckklappe	150
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Siehe HU Bericht;

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen; Laut Serviceheft: Motor bei 351000 km ausgetauscht (Austauschmotor 146300km) am 09/2024; Getriebe überholt bei 385000 km;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Fahrzeug ist tiefergelegt;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel asphärisch, rechts	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Dachreling verchromt
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 5-Gang	• Heckscheibenwischer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Motor 1,9 Ltr. - 85 kW TDI	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Original Fahrzeug Farbe: Delfingrau Metallic	



Sonderausstattung


• Aktiv-Lautsprecher	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Dachhimmel Stoff, schwarz	• Elektronik-Paket
• Glanz-Paket	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Facette Silber
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion	• Metallic-Lackierung
• Mittelarmlehne vorn	• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa	• Sitzheizung vorn
• Sportsitze	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert
• Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy	• Einparkhilfe hinten (APS)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Tagfahrlicht
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Nachweise

Service-Nachweis

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel	☐	☐	Luftfilterwechsel	☒	☐
Inspektions Service	☐	☐	Zündkerzen	☒	☐
LongLife Service	☐	☐	Kraftstofffilter	☒	☐
Datum: 30/08/12			Staub- und Pollenfilterwechsel	☒	☐
von Stand: 444800			Öl des multigrad-Getriebes	☒	☐
Rechnungsnummer:			Öl der Halber Kupplung	☒	☐
Reparaturanforderung	☐	☐	Öl und Ölfilter des Direktschalgetriebs	☒	☐
Nächster Service			Tranefülligkeit	☒	☐
Nach Anzeigen von Service im Kontrollinstrument			Zahnradöl	☒	☐
Service durchgeführt von: LA NOVATI s.p.a. CENTINARO S. S.p.A. Comitato Auto e Corse C/O P. N. 22074970845 SMA GIOVANNI GEMINI (AG)			Mehrheitsgarantie bestätigen:		
Stempel des Audi Betreibers			Stempel des Audi Betreibers		

Service-Nachweis		Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
Durchgeführt wurde	ja	nein	
Ölwechsel	☒	☐	Luftfiltereinsetz
Immotronic Service	☒	☐	Zurückverzer
LongLife Service	☒	☐	Kraftstofffilter
Datum: 11.05.09			Staub- und Pollenfiltereinsetz
im Staat: 48296			Öl des Multitronic-Getriebes
Rechnungsnummer:			Öl der Halber Kupplung
Reparaturempfehlung	☐	☒	Öl und Ölfilter des Direktschaltgetriebes
Nächster Service:			Brandschutztest
Nach Anzeige von Service			Zahnriemen
im Kombiinstrument			
Service durchgeführt von:			

136 / 25009
HAHN + MAYER
 Autocare GmbH + Co. KG
 Wolfinger Str. 18-20
 70734 Fellbach
 Stempel des Audi Betriebs

136 / 25009
HAHN + MAYER
 Autocare GmbH + Co. KG
 Wolfinger Str. 18-20
 70734 Fellbach
 Stempel des Audi Betriebs

Mobilgarantie-DIG
 0511 136 25009



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Riss/Bruch)




Türe hinten links (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Datenträger fehlt