



Audi A4 Avant

EZ 06/2017 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 268.067km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI EU6, basis, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF42HA178264	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 268.067km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 259.711km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)				2. Satz			
Reifentyp: Winterreifen				Reifentyp: Sommerreifen			
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)				Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kerben, Kratzer		Kerben, Kratzer		Reifenschäden: Kratzer, Kerben			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel asphärisch, rechts	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	• Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
• Karosserie: 4-türig	• Ladekantenschutz (Edelstahl)
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI	• Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
• Raucher-Paket	• Reifen-Reparaturkit
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index	• Sitze vorn manuell einstellbar
• Stoßfänger Ausführung: Basis	• Uni-Lackierung
• Wendeladeboden (Ladeboden)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Dachkantenspoiler	• Dachreling
• Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS

- | | |
|---|--|
| • Bremsassistent | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City) | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Tagfahrlicht LED | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kraftstofftank: 54 Ltr. |
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus | • Wagenheber |
| • Licht- und Regensensor | • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest |
| • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung | • Sitzheizung vorn |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Farbdisplay (7,0 Zoll) |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











		AUDI			
		EG - Übereinstimmungsbescheinigung			
		Inländische Fahrzeuge			
40.	CO ₂ -Emissionen / Kilometer / Stromverbrauch				
1. Abm Antriebsart außer sonst Elektroantriebe					
	CO ₂ [g/km]	Stromverbrauch [kWh/100 km] oder [W/100 km]			
Stromtrieb:	120 - - - - -	4,8	- - - - -		
Hybrid:	80 - - - - -	9,7	- - - - -		
Benzin:	195 - - - - -	4,1	- - - - -		
Gas: (LPG)	100 - - - - -		- - - - -		
2. Motor-Getriebskombi und sonst. auffällige "Hauptkennbezeichnung"					
Stromverbrauch (Gesamt, sekundär) (kW/kWh)					
Elektrische Reichweite (km)					
3. Fahrzeug mit Elektroantrieb (je ausgestaltet):	1024				
3.1. Allgemeiner Code für Elektroantrieb (je)	- - - - -				
3.2. Gesamtanforderungen von CO ₂ -Emissionen durch Elektroantrieb:					
	Elektroantrieb				
	Flüssigkraftstoff				
	Brennstoff				
41. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zertifikatskennung					
Bescheinigung nach Anhang II Nr. 2:					
42. Antriebsart					
162 - - - - - mit Antriebsart 2=ECI kg/l					
162 - - - - - A2 oder 1602 mit 20041 max 1375 mmkW/100 km, 20500 (16 820) bei 90 km/h (12 3					
1602 4, 16021 1602 4, 16021 1602 5, max 1033 mmkW/100 km, 1602 7, max 1407 mm					
		Der Unterzeichner Rupert Stadler			
		Bestätigt, dass das Fahrzeug:			
01. Farbe(n):	Ausf:				
02. Typ:	Stk:				
03. Variante:	AUSLAP1				
04. Handelsbezeichnung:	All Road				
05. Fahrzeugklasse:	M				
06. Fabrikname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG DE 40045 Ingolstadt				
	DE				
07. Abhängigkeitsstelle und Abhängigkeitsort	Tabelle gebildet im Anhang von				
der eingetragenen Hersteller		an dem Fahrzeug A, 9 oder 10 bei			
		an dem Fahrzeug			
Abhängigkeitsstelle der Fahrzeug-		an dem Fahrzeug, die			
übertragungsnummer:		zu, jedoch, wenn			
08. Fahrzeugübertragungsnummer:	WUZZZ2Z414178154				
mit dem in der am 2011-02-01 erlassenen Verordnung (EU) 2011/454/EG bestimmten Typ in dieser Hinsicht übereinstimmt Das Fahrzeug kann die beschriebenen "Anforderungen an Informationen in Informationsblätter für Verbraucher" und in diesem technischen Standard für das Übertragungsnummer enthalten werden, dass andere "Anforderungen" festgelegt werden.					
Ingolstadt, den 2017-05-18		Rupert Stadler			
					
Verstelt					



Interne Herstellerkennung

020001 0 20001 015 237 8 wurde erstellt: WUZZZ2Z414178154

020002 015 237 8 wurde erstellt: 015 237 8 2017 020002

Audi AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Fahrertür (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)