



Peugeot 1007 Premium

EZ 03/2008 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 148.857km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 1007 Premium		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF3KMFUC20111848	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.857km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 73 PS (54 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.360 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.857km	Letzter Service am 01/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Anlasser macht beim starten quietschende Geräusche ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Gepäcksicherungsnetz
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS FER
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer im Spoiler integriert
- Servolenkung
- Innenausstattung: Blende Heizungs-/Radiobetätigung, schwarz
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 5-Gang, automatisiertes Schaltgetriebe




Sonderausstattung

- | | |
|--|-----------------------------|
| • Komfort-Paket | • Sicht-Paket |
| • Frontscheibe (Sun-Protect) | • Metallic-Lackierung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audio-Navigationssystem RT 3 mit Farbdisplay | • CD-Wechsler |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Klimaautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)