



Land Rover Discovery Sport HSE

EZ 06/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 110.345km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.04.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Discovery Sport HSE [DE - SUV5 2.0 TD4 EU6d-T, HSE Start/Stopp EURO 6d-TEMP, 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALCA2BN6JH754515	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.345km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 55.915km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	140	Heckklappe	497 
Dach	165 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 11 Lautsprecher
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 11 Lautsprecher, Subwoofer)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Sonderfarbe Cirrus, Ivory
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Felgenschlösser
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

• Getränkehalter hinten	• Heckscheibe heizbar
• Heckschürze Einfassung Narvik Black	• Infotainment mit Touchscreen
• Innenausstattung: Aluminium	• Innenraumüberwachung
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung elektrisch
• Klimaanlage im Fond	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopfstütze hinten mitte	• Kühlergrill Atlas Finish
• Ladekantenschutz (schwarz)	• Laderaumabdeckung
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Luftdüsen im Fond
• Lufteinlassblende Atlas Finish	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung
• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Td4 KAT	• Multifunktions-Touchscreen
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: SANTORINI BLACK
• Park-Distance-Control hinten	• Park-Distance-Control vorn
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2741 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitze geteilt / klappbar	• Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar
• Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitze vorn elektr. verstellbar (10-fach)	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger, Komponenten Narvik Black	• Subwoofer
• Tagfahrlicht LED	• Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
• Terrain-Response-System	• Traktionskontrolle
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss in Mittelkonsole
• USB-Anschlüsse (2) für 2. Sitzreihe (nur Ladefunktion)	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Unterfahrschutz (silber hell)	• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	



Sonderausstattung

- | | |
|--|-----------------------------|
| • Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar | • Außenspiegel Narvik Black |
|--|-----------------------------|

• Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel	• Design-Paket Black
• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
• Frontscheibe heizbar	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
• Keyless-Entry	• Kühlergrill Narvik Black
• Lenkrad heizbar	• Lufteinlassblende Narvik Black
• Metallic-Lackierung	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Schriftzug in Narvik Black	• Sitzheizung vorn und hinten
• Stoßfänger, Komponenten Dark Techno Silver	• Stoßfänger, Komponenten Narvik Black
• Teppich-Fußmatten	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.06.2018	1590	AED00098 3	2	2	132/4000	2
M1G	AC		4589-4849		1894	
SALCA2BN6JH754515	7		1890-1724		1848	
Land Rover			175			
LC			139	2505	2505	
S5CD2F			1340	1270		
A5A6			1340	1270		
			75	3000	71	
Discovery Sport			2500	750	5	
Jaguar Land Rover (UK)			235/65R17 108V			
Geländefz.Pers.bef.			235/65R17 108V			
KombiLimousine			Schwarz		9	
715/2007*2015/45W			e11*2007/46*1659*12			
EURO6:W;PVC; M, N1 I			06.11.2017	K	HF907085	
Diesel						
0002	36WD	1999				
WW.AHK.LT.EGTG***						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde
Hof

11.06.2018

1590

AED00098 3

2

2

132/4000

2

4589-4849

1894

1890-1724

1848

Land Rover

LC

S5CD2F

A5A6

Discovery Sport

Jaguar Land Rover (UK)

Geländefz.Pers.bef.

KombiLimousine

715/2007*2015/45W

EURO6:W;PVC; M, N1 I

Diesel

0002

36WD

1999

WW.AHK.LT.EGTG***

235/65R17 108V

235/65R17 108V

Schwarz

e11*2007/46*1659*12

06.11.2017

K

HF907085

Umschrieb

DISCOVERY

ONLINE-SERVICENACHWEIS

KUNDENKOPIE

FAHRZEUGANGABEN

FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER (VIN):	SALCA2BN6JH754515	LAND DER REGISTRIERUNG:	Deutschland
MODELL:	Discovery Sport / L550		
MOTOR:	2.0L Diesel		
FARBE:	ULTIMATE BLACK/SANTORINI BLACK		
DATUM GARANTIEBEGINN:	11/06/2018		

Es ist zu beachten, dass Inspektionsintervalle immer die maximale Zeit und Entfernung zeigen, die zwischen dem Service liegen sollten. Fahrweise und Bedingungen können einen früheren Service erforderlich machen, als dies durch Meldungen auf der Instrumententafel angezeigt wird.

SERVICENACHWEIS

SERVICEBETRIEB	AUFTRAGSNUMMER	AUFTRAGSDATUM	KILOMETERZÄHLER	BESCHREIBUNG
Auto Markötter GmbH Barkhauser Str. 8 Paderborn 33104 Deutschland	326133 DISCOVERY	10/08/2022	55915 km	Service durchgeführt Service 60000 km / 48 Monate Andere verknüpfte Elemente Ölwechsel und Austausch des Ölfilters Erneuerung Bremsflüssigkeit Erneuerung Pollenfilter Erneuerung Luftfilter (Motor) Erneuerung Kraftstofffilter Renewal of Rear Brakes
Auto Markötter GmbH Barkhauser Str. 8 Paderborn 33104 Deutschland	119483 DISCOVERY	28/01/2022	54854 km	Service durchgeführt Nicht zutreffend Andere verknüpfte Elemente Ölwechsel und Austausch des Ölfilters

Autohaus Markötter GmbH Auf'm Kamp 1-11 Gütersloh 33334 Deutschland	328468_85 DISCOVERY	23/06/2020	32900 km	Service durchgeführt Service 34000 km / 24 Monate Andere verknüpfte Elemente Ölwechsel und Austausch des Ölfilters Erneuerung Pollenfilter
Markötter GmbH Auf'm Kamp 1-11 Gütersloh Germany 33334 Deutschland	326091 DISCOVERY	05/03/2019	12643 km	Service durchgeführt Verkaufsvorbereitung Neuwagen/Gebrauchtfahrzeug Andere verknüpfte Elemente
Markötter GmbH Auf'm Kamp 1-11 Gütersloh Germany 33334 Deutschland	322967 DISCOVERY	19/03/2018	7 km	Service durchgeführt Auslieferunginspektion Andere verknüpfte Elemente



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)