



Mercedes-Benz 114/116/119/124 CDI RWD lang Pro

EZ 08/2022 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 35.368km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 31\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                           |                                                    |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>114/116/119/124 CDI RWD lang Pro [DE - Kb4 114 CDI EU6d, RWD lang Pro, (Facelift) 2021 - 2024] |                                                    |                                                               |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>W1V44770314125667                                                                                                  | Kennzeichen<br>-                                   | Laufleistung laut Tacho<br>35.368km                           |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                          | Leistung<br>136 PS (100 KW)                        | Kraftstoff<br>Diesel                                          |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                | Serviceheft<br>Nein                                                                                                       | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt                    |                                                               |
| Hubraum<br>1.950 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                    | Letzter Service<br>-                               | Letzter Service am<br>-                                       |
| Emissionsklasse<br>Other                             | Sitze<br>8                                                                                                                | Türen<br>4/5                                       | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe                             |
| EZ<br>08/2022                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1               |                                                               |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                             | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland          |                                                               |
| Untypische Vornutzung<br>Behördenfahrzeug            |                                                                                                                           | CO2-Emissionen<br>189g/km (WLTP)<br>163g/km (NEFZ) | Kraftstoffverbrauch<br>7.2l/100km (WLTP)<br>6.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 90                       | Beifahrertür             | 110                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 95                       | Kotflügel vorne rechts   | 90                                                                                        |
| Türe hinten links       | -                        | Türe hinten rechts       | 180  |
| Seitenteil hinten links | 110                      | Seitenteil hinten rechts | 120                                                                                       |
| Motorhaube              | 115                      | Heckklappe               | 110                                                                                       |
| Dach                    | 95                       |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Design- und Ausstattungslinie PRO
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenten-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenten-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Dachverkleidung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn

- |                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| • Gurtstraffer                                                      | • Haltegriffe A-Säulen                                              |
| • Haltegriffe im Fond                                               | • Handschuhfach abschließbar                                        |
| • Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.                                   | • Heckklappe mit Verglasung                                         |
| • Heckscheibe heizbar                                               | • Heckscheibenwischer                                               |
| • Innenverkleidung gehobene Ausführung                              | • Karosserie/Aufbau: Kombi Standard                                 |
| • Karosserie/Aufbau: lang                                           | • Kindersicherung                                                   |
| • Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display                          | • Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste                    |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag)                                    | • Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag)<br>Fahrer-/Beifahrerseite        |
| • Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.                                 | • Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)                             |
| • Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner                      | • Mercedes-Benz Notrufsystem                                        |
| • Modellpflege                                                      | • Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CDI KAT                                   |
| • Nebelschlussleuchte                                               | • Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS                              |
| • PKW-Zulassung                                                     | • PTC Heater                                                        |
| • Partikelfilter                                                    | • Pro                                                               |
| • Radstand 3200 mm                                                  | • Reifendruck-Kontrollsystem                                        |
| • Rückspiegel innen                                                 | • SCR-System (AdBlue-Technologie)                                   |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                              | • Scheibenwischer mit Regensensor                                   |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung               | • Servolenkung                                                      |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)            | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage<br>(Fahrer-/Beifahrerseite) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma                              | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar                    |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank,<br>Klappsitz außen | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank                     |
| • Start/Stop-Anlage Motor                                           | • Tagfahrlicht                                                      |
| • Umfeldleuchte in Heckklappe                                       | • Vlies-Batterie 92 Ah                                              |
| • Vorbereitung für DAB Radioempfang                                 | • Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum                              |
| • Wartungsintervall-Anzeige Assyst                                  | • Wegfahrsperrung                                                   |
| • Wärmeschutzverglasung                                             | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                             |



## Sonderausstattung

- |                                                              |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| • Akustik-Paket                                              | • Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose       |
| • Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)    | • Auflastung auf 3,2 t                                   |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital)                           | • Generator 250 A                                        |
| • Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz) | • Klimaanlage geregelt (Tempmatik)                       |
| • Komfort-Fahrwerk                                           | • Radvollabdeckung                                       |
| • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber         | • Rückfahrkamera                                         |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar                 | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort                |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar                    | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze |
| • Zweiwege Lautsprecher vorn                                 |                                                          |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos















[illegible]



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)