



Toyota Auris Comfort

EZ 02/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 114.202km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 67***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Auris Comfort [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6, Comfort Start/Stopp, (Facelift) 2015 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN SB1MA3JE00E040354	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.202km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 113.440km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	115	Heckklappe	90
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Gurtstraffer vorn
- Karosserie: 5-türig
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik

• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Modellpflege
• Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V Turbo KAT	• Multi-Funktions-Display (TFT)
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: SUPER (PURE) WHITE II
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitz klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schleudertrauma-Schutzsystem	• Seitenairbag
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Stop&Go-System (TSGS)
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Toyota Safety Sense	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Rost)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)