



Volvo V70 Kombi

EZ 09/2001 | Kombi | Autogas | Schaltgetriebe | 330.000km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V70 Kombi		
Kategorie Kombi	FIN YV1SW65P212128500	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 330.000km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2022 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Autogas
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.435 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 218.461km	Letzter Service am 02/2011
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2001	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 217g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Ohne Luft			

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	600 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	80	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Unrunder Motor Laub ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen;; Der Kilometerstand basiert auf Angaben des Verkäufers und wurde nicht von CarOnSale überprüft.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Batterie 600 CCA
- Drehzahlmesser
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,4 Ltr. - 103 kW
- Reifen 195/65 R15 ..V
- Scheibenantenne
- Seitenaufprallschutz
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitz geteilt
- Bordcomputer
- Außentemperaturanzeige
- Bremsscheiben 15"
- Generator 160 A
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: DARK BLUE PEARL (NAUTIC) / Metallic exterior paint
- Reserverad als Notrad
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Verglasung getönt
- Rücksitzlehnen klappbar
- Airbag Beifahrerseite

- | | |
|---|---|
| • Airbag Fahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent | • Gurtstraffer |
| • Klimaanlage | • Kopf-Airbag-System |
| • Seitenairbag vorn | • Wegfahrsperr |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 5-Gang | • Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC) |
| • Servolenkung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Getränkehalter in Mittelkonsole | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Textilfussmatten | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Metallic-Lackierung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Befestigungssystem im Gepäckraum |
| • Innenausstattung: Leder | • Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









25.09.2001	9101	835007 6	02	01	0203/04500	205
01	0200		04710	-	-1804	-
YV1SW65PZ12128500		8	1464	-	-01553	-
S			0205	M	002100	002100
-			01040	M	01120	-
-			01040	M	01120	-
V70			79	M	-	77
VOLVO (S)			01800	M	0500	005
PERSONENKRAFTWAGEN			195/65R15 88V			
GESCHLOSSEN			195/65R15 88V			
EURO 3 UND D4			BLAU		15	
BENZIN/FLÜSSIGGAS			e4*98/14*0040*			
0006	0453	02435	24.01.2001	4A	WY585367	
ZU S.1:WAHLW.+2,BELAST.MAX.JE 40KG*ZU 18-20:H.1488 U.Z						
U.G:BIS 1683*ZU P.3:FL-GAS-TANK E2067R01 0689*VERDAMPE						
ER E467R01 0054;INJEKT. RAIL E467R01 0092/0093;ST.GER.						
E467R010098**DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.09.2001*						

Wird hiermit...

CTU Fälligkeit der nächsten HU: 16.02.2022

Fälligkeit der nächsten HU 16.02.2022

Außerbetriebsetzung 16.02.2022

Landkreis Lüneburg

Kreis Borken Der Landrat Fachbereich Verkehr im Auftrag

Nur zur Außerbetriebsetzung
Abdeckung entfernen
(Dokument nur abweisend gültig)
TJWD9920

Definition der Fehler:

Feld	Beschreibung
1	Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
2	Marke
3	Typ/Variante/Verschluss
4	Hersteller des Fahrzeuges
5	Fahrzeugkennzeichen
6	Technisch zulässige Achslast (kg)
7	Im Zulassungsgesamtschein
8	Marke des in Betrieb befindlichen
9	Gutachten
10	Datum dieser Zulassung
11	Fahrzeugklasse
12	Nummer der EG-Typgenehmigung oder Äst
13	Anzahl der Achsen
14	Technisch zulässige Achslast (kg)
15	Technisch zulässige Achslast (kg)
16	Technisch zulässige Achslast (kg)
17	Technisch zulässige Achslast (kg)
18	Technisch zulässige Achslast (kg)
19	Technisch zulässige Achslast (kg)
20	Technisch zulässige Achslast (kg)
21	Technisch zulässige Achslast (kg)
22	Technisch zulässige Achslast (kg)
23	Technisch zulässige Achslast (kg)
24	Technisch zulässige Achslast (kg)
25	Technisch zulässige Achslast (kg)
26	Technisch zulässige Achslast (kg)
27	Technisch zulässige Achslast (kg)
28	Technisch zulässige Achslast (kg)
29	Technisch zulässige Achslast (kg)
30	Technisch zulässige Achslast (kg)
31	Technisch zulässige Achslast (kg)
32	Technisch zulässige Achslast (kg)
33	Technisch zulässige Achslast (kg)
34	Technisch zulässige Achslast (kg)
35	Technisch zulässige Achslast (kg)
36	Technisch zulässige Achslast (kg)
37	Technisch zulässige Achslast (kg)
38	Technisch zulässige Achslast (kg)
39	Technisch zulässige Achslast (kg)
40	Technisch zulässige Achslast (kg)
41	Technisch zulässige Achslast (kg)
42	Technisch zulässige Achslast (kg)
43	Technisch zulässige Achslast (kg)
44	Technisch zulässige Achslast (kg)
45	Technisch zulässige Achslast (kg)
46	Technisch zulässige Achslast (kg)
47	Technisch zulässige Achslast (kg)
48	Technisch zulässige Achslast (kg)
49	Technisch zulässige Achslast (kg)
50	Technisch zulässige Achslast (kg)
51	Technisch zulässige Achslast (kg)
52	Technisch zulässige Achslast (kg)
53	Technisch zulässige Achslast (kg)
54	Technisch zulässige Achslast (kg)
55	Technisch zulässige Achslast (kg)
56	Technisch zulässige Achslast (kg)
57	Technisch zulässige Achslast (kg)
58	Technisch zulässige Achslast (kg)
59	Technisch zulässige Achslast (kg)
60	Technisch zulässige Achslast (kg)
61	Technisch zulässige Achslast (kg)
62	Technisch zulässige Achslast (kg)
63	Technisch zulässige Achslast (kg)
64	Technisch zulässige Achslast (kg)
65	Technisch zulässige Achslast (kg)
66	Technisch zulässige Achslast (kg)
67	Technisch zulässige Achslast (kg)
68	Technisch zulässige Achslast (kg)
69	Technisch zulässige Achslast (kg)
70	Technisch zulässige Achslast (kg)
71	Technisch zulässige Achslast (kg)
72	Technisch zulässige Achslast (kg)
73	Technisch zulässige Achslast (kg)
74	Technisch zulässige Achslast (kg)
75	Technisch zulässige Achslast (kg)
76	Technisch zulässige Achslast (kg)
77	Technisch zulässige Achslast (kg)
78	Technisch zulässige Achslast (kg)
79	Technisch zulässige Achslast (kg)
80	Technisch zulässige Achslast (kg)
81	Technisch zulässige Achslast (kg)
82	Technisch zulässige Achslast (kg)
83	Technisch zulässige Achslast (kg)
84	Technisch zulässige Achslast (kg)
85	Technisch zulässige Achslast (kg)
86	Technisch zulässige Achslast (kg)
87	Technisch zulässige Achslast (kg)
88	Technisch zulässige Achslast (kg)
89	Technisch zulässige Achslast (kg)
90	Technisch zulässige Achslast (kg)
91	Technisch zulässige Achslast (kg)
92	Technisch zulässige Achslast (kg)
93	Technisch zulässige Achslast (kg)
94	Technisch zulässige Achslast (kg)
95	Technisch zulässige Achslast (kg)
96	Technisch zulässige Achslast (kg)
97	Technisch zulässige Achslast (kg)
98	Technisch zulässige Achslast (kg)
99	Technisch zulässige Achslast (kg)
100	Technisch zulässige Achslast (kg)

25.09.2001

9101

835007 6

02

01

0203/04500

205

04710

-

-1804

-

1464

-

-01553

-

0205

M

002100

002100

01040

M

01120

-

01040

M

01120

-

79

M

-

77

01800

M

0500

005

195/65R15 88V

195/65R15 88V

BLAU

15

e4*98/14*0040*

24.01.2001

4A

WY585367

ZU S.1:WAHLW.+2,BELAST.MAX.JE 40KG*ZU 18-20:H.1488 U.Z

U.G:BIS 1683*ZU P.3:FL-GAS-TANK E2067R01 0689*VERDAMPE

ER E467R01 0054;INJEKT. RAIL E467R01 0092/0093;ST.GER.

E467R010098**DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.09.2001*

Bitte achten Sie darauf, daß Ihr Händler dieses Heft nach jedem Kundendienst abstempelt und unterschreibt.

FÜR DEN VOLVO IN DEN BESTEN JAHREN

VOLVO 6PLUS SERVICE

Ausgeführt am: 16.02.2022 Kilometerstand: 10884

FÜR DEN VOLVO IN DEN BESTEN JAHREN

VOLVO 6PLUS SERVICE

Ausgeführt am: 16.02.2022 Kilometerstand: 10884

Service 210 000 km

Ausgeführt am: _____ Kilometerstand: _____

Art der Serviceteilung: _____

Auftrag Nr. _____

Stempel: _____



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Ohne Luft)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Delle, Lackschaden)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden, Wassereintritt): Schimmel



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)