



Audi A4 Avant

EZ 06/2023 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 41.914km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 35 2.0 TFSI EU6d, basis, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF42PA069334	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 41.914km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 27.865km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kerben



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	215 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	280 	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	290 	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	700 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	215 	Heckklappe	155 
Dach	230 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Dachhimmel Stoff	• Dachreling schwarz
• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)	• Fensterzierleisten schwarz
• Frontscheibe Akustikglas	• Funkschlüssel
• Fußmatten Velours	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 4-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Kraftstofftank: 54 Ltr.
• Leichtlaufreifen	• Licht- und Regensensor
• Mild-Hybrid 110 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TFSI)	• Mild-Hybrid-Technologie
• Modellpflege	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Nichtraucher-Paket	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Radioempfang digital (DAB)	• Reifen-Reparaturkit

- | | |
|--|---|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer Basis (LED - Technologie) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index |
| • Sitze vorn manuell einstellbar | • Standard-Fahrwerk |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Ausführung: Basis |
| • Tagfahrlicht LED | • Uni-Lackierung |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | • Audi music interface |
| • Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Business-Paket |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)