



Mercedes-Benz A 180 Score

EZ 11/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 116.182km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 180 Score [DE - LimS5 A 180 EU6, Urban Score, 2016 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WDD1760421J557958	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.182km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.000km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Korrosion, Gebrauchsspuren

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Motorhaube	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Armauflage vorn mit Fach
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Design- und Ausstattungslinie Urban
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Feststellbremse elektrisch
• Frontscheibe Verbundglas	• Fußmatten Velours
• Getriebe 6-Gang	• Heckscheibe heizbar (ESG)
• Innenhimmel Stoff	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kühlergrill Diamant-Optik
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT

- Parameterlenkung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Original Fahrzeug Farbe: SUEDESEBLAU



Sonderausstattung

- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rückfahrkamera
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Anstehende KD-Maßnahmen:
KEINE

ESKULAB Entscheidungen:
KEINE

Schadenshistorie:

Typ	Reg.- datum	X	#	SCA- Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antraggr.	L- KZ	Gebiet	LL	M	E	Gutschrift betr.	Gutschrift- datum
🔧	05.11.2020				Service klein - regeln. Wartung	677897	D	24373	107847 km				
🔧	06.11.2024				Service groß - regeln. Wartung	673426	D	24373	95899 km				
🔧	16.11.2023				Service klein - regeln. Wartung	AU214011	D	04338	83008 km				
🔧	01.12.2022				Service groß - regeln. Wartung	AU309154	D	04338	72827 km				
🔧	10.12.2021				Service klein - regeln. Wartung	AU320647	D	04338	39034 km				
🔧	23.11.2020				Service groß - regeln. Wartung	234726	D	04338	44287 km				
🔧	16.11.2019				Service klein - regeln. Wartung	232671	D	04338	39408 km				
🔧	16.11.2018				Service groß - regeln. Wartung	AU268566	D	04338	22382 km				
🔧	21.08.2018	2	046927147		BT703948233 10 Mechanische Lenksäule prüfen, ggf. nacharbeiten	286662	D	04338	19430 km	0	000000000	22.06.2018	
🔧	29.11.2017				Service klein - regeln. Wartung	283890	D	04338	9434 km				
🔧	06.10.2017	1	010903387		BT102916A29 10 Sicherung der Bremsstrombegrenzer nachträglich einbauen	282798	D	04338	9637 km	0	000000000	13.10.2017	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)