



Audi A4 Limousine

EZ 07/1998 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 184.721km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Limousine		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8DZWA241813	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.721km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/1998	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 197g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	310 	Heckklappe	155
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Zündaussetzer;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
• Außenspiegel konvex, rechts	• Batterie 44 Ah
• Fensterheber elektrisch vorn	• Flankenschutz Türen
• Frontscheibe mit Bandfilter oben	• Getriebe 5-Gang
• Heckscheibe heizbar	• Karosserie: 4-türig
• Kopfstützen hinten	• Leuchtweitenregelung
• Motor 1,6 Ltr. - 74 kW KAT (AHL)	• Nebelscheinwerfer integriert
• Original Fahrzeug Farbe: Ming Blue Pearl Effect	• Reifen 195/65 R15 ..V
• Reserverad in Fahrbereifung	• Scheinwerfer H4
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Wartung: ohne Longlife-Service	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

- Beckengurt hinten mitte (aufrollbar)
- Generator 90 A
- Klimaautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Velours Monet

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











* 15.07.1998	0588	59102M 8	2	1	74/5600	191
01	0200		4479		1733	
WUZZZ8DZWA241813		9	1390		1245	
B 5						
			915		1720	1720
			915		910	
			915		910	
			77			72
			1200		620	5
AUDI			195/65R15 89H			
PERSONENKRAFTWAGEN			195/65R15 89H			
GESCHLOSSEN						
			Blau			5
SCHADSTOFFARM D3			E1*93/81*0013*			
Benzin						HL288370
0001	0430	1595				
ZU 18-20:L 4581,H 815 1410*ZU G:BIS 1345*ZU F.1/F.2:+30*ZU						
7.1-8.3:H.+50 B.ANH-BETRIEB.*ZU 0.1:1400 BIS 8XSTEIG.*MM.HA						
K I.T.EGTG/ABE*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.07.1998*						

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)