



Mitsubishi Colt Invite

EZ 05/2007 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 111.931km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Colt Invite [DE - Cp/Ca2 1.5 EU4, Invite, 2006 - 2010]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN XNCBNZ36A7X013293	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.931km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 39.825km	Letzter Service am 06/2015
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	115 	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	400 
Motorhaube	350 	Heckklappe	190 
Dach	100 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;

Sonstige technische Mängel

Cabrioverdeck lässt sich nicht öffnen

Zusatzinformationen

Heckklappe macht Probleme beim öffnen und schließen. Fahrzeug piept immer wieder aus dem Tacho.
Cabrioverdeck lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 80 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheits-Paket
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt

- | | |
|---|---|
| • Vorbereitung Navigationssystem | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • 6 Lautsprecher | • Traction-Control-System |
| • elektronisches Stabilitäts-Programm mit Antischlupfregelung | • Original Fahrzeug Farbe: URBAN SILVER |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











21.05.2007	9758	AAA00003	2	1	80/6800	185
M1	AE		3875-3885		1695-1695	
XNCBN236A7X013293	2		1453-1457		1185-1185	
MITSUBISHI			-		-	
Z3B			157	1460	1450	
ZB614			810	720	-	
AAAAA5A4D			810	720	-	
			87	4500	74	
Mitsubishi Colt			-		4	-
MITSUBISHI (NL)			205/45R16 83H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/45R16 83H			
Kabrio-Limousine			-			
70/220*2003/76B			Grau		7	
EURO 4			e1*2001/116*0368*02			
Benzin			23.02.2007	K	GK967574	
0001	0462	1499	-			
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.05.2007*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)