



Volkswagen Tiguan Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 02/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 134.252km
Besteuerung: Differenzbesteuer (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZHW376351	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.252km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.235km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(8 mm)



(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	305 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	300 	Heckklappe	120
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)

• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2677 mm	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Velours
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)


• Business-Paket Premium mit Navigation	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Perleffekt-Lackierung	• Raucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Gepäcksicherungsnetz	• Ablagefächer in Dachkonsole
• Antennen-Diversity	• Audiosystem: CD-Player
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Winter-Paket
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sprachsteuerungs-System	• App-Connect
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
• Gepäckraumboden höhenverstellbar	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)