



Mazda Mazda3

EZ 09/2016 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 177.290km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung Mazda3		
Kategorie Limousine	FIN JMZBM642611334119	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 177.290km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.191 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 146.721km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	70
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	70
Motorhaube	70	Heckklappe	90
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Der Zweitschlüssel ist laut Einlieferer vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- CD-Player
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen

• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)	• Leseleuchte vorn
• Licht-Paket	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Log-in-System	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
• Multi-Info-Display	• Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
• Radioempfang digital (DAB)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag vorn	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sound-System BOSE
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (i-Stop)
• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)	• Touring-Paket
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Audiosystem mit 9 Lautsprecher
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Einparkhilfe hinten	• Sitzheizung vorn
• Original Fahrzeug Farbe: JET BLACK	



Sonderausstattung

• Metallic-Lackierung	• Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Niels Schütte

Messwerte:

Achse	Funktionswerte	Mess- und Funktionswerte der Bremsen					Anzahl (%)	Profizite (mm)		Bemerkung
		Links	Rechts	1. bis 2. Achse	3. bis 4. Achse	Min		Max		
1	32.3	16	228	306	367	291	70.4	40		215/45 R18 BSW
2	75.6	132	326	196	404	269	23.6	21		

Beim Betätigen der Feststellbremse wurde die Blockiergrenze erreicht.
Abbremsung FBA (%): 16
Bremsungsmasse in kg: 1910

Nachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 1.2.1.1 Anlage VII SVZO

Öl- und Funktionsprüfung
Probefahrer: 0000000001
Fehlerrisikoprüfung: nicht alle Systemtests durchgeführt
Ergebnis Kontrollleuchte Motorbremse (ML): 0

Messwerte

Messwerte	Fahrzeug-Sollwerte	Minimum	Maximum	Fahrzeug-Istwerte	Ergebnis
Motortemperatur	°C	80		78	I.O.
Anzahl Reinigungsphasen		0			I.O.
Durchschnittliche Reinigungsphase	1/min	3000			I.O.

Abgasmessung

Abgasmessung	1/min	700	800	750	I.O.
Stabilisierung	1/min	1750		2180	I.O.
Drehzahlanhebung	1/min	700	800	750	I.O.
Benutzung	1/min	700	800	750	I.O.
Lebensdauerzahl	1/min	700	800	750	I.O.
Partikel	1/min	700	800	750	I.O.
Sum. Mindest Partikelanzahl	1/min	700	800	750	I.O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung: bestanden

AVL DITEST GmbH AVL Counter Mobile V3.8.11/2023.5477 41/2023

Berechnung (EUR):

Berechnung (EUR)	Untersuchungsentgelt Netto:	MwSt 19%
	141,09	26,81
		167,90

Gesamtbetrag Brutto: 167,90

Einzelne Bauteile enthalten das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß SVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.

Autoteile Peter GmbH | Oppendorfer Straße 31 | 52251 Sternberg

RECHNUNG

Kunden-Nr.: [REDACTED]
Hersteller: MAZDA
Modell: MAZDA642611334119
Farbe: 41WSV0 - Onyxschwarz Metallic
Kennzeichen: [REDACTED]
HU: 01.2026
Anlieferung: 14.10.2024
Lieferdatum: 14.10.2024
Entlassung: 21.09.2016
Kilometerstand: 146721
fertig: 14.10.2024
Seite: 1

USt-Nr.: [REDACTED]

Teile-/Arbeitswerte	Bezeichnung/Leistung	Anzahl	Me.	%	Einzelpreis	Gesamt
DOE3BX-R-X	ARBEITSLEISTUNG: KRAFTSTOFFFILTER(AUSSER UKRAINE),REPLACE					
AC118B-R-X	MOTORÖL WECHSELN					
DO102X-R-X	ÖLFILTERPATRONE A/E					
AC160X-R-X	BREMSSCHLÜSSIGKEIT WECHSELN					
WE01-13-ZAS 9A	MAZDA ORIGINALTEILE KRAFTSTOFFFILTER (VPE 5)					
9956-41-400	DICHTUNG (VPE 5)					
9999-00-W30 DPF	MAZDA ORIGINAL OIL SUPRA DPF 0W-30					
5550-14-302 9A	ÖLFILTER (VPE 10)					
	FREMDTEILE BREMSCHLÜSSIGKEIT					

11



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)