



Renault Zoe Experience

EZ 06/2021 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 54.211km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 83***
 Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Zoe Experience [DE - LimS5 R110, Experience R110/Z.E. 50 (Kauf-Batterie), (Facelift) 2019 - 2022]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1AG000267454281	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 54.211km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 40.608km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hochvoltbatterie

Batteriekapazität *	Ladezeit - Schnell *	Ladezeit - Normal *	Batteriespannung *
52,0 kWh	4,5 h	15,0 h	230 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.			

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen


Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand


1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)



2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig; Hagelschaden; Ladekabel nicht bei der Aufnahme vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektromotor 51 kW
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Frontscheibe Akustikglas
- Geräuschsimulator (Außensound)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HV-Batterie 52 kWh
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz

- | | |
|--|---|
| • Karosserie: 5-türig | • Kombiinstrument digital (10,0 Zoll) |
| • Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3) | • Leistungsvariante R110 |
| • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Lenkrad (Leder-Optik) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar |
| • Licht- und Regensensor | • Mittelkonsole |
| • Modellpflege | • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Einparkhilfe hinten |
| • Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung | • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung |
| • Klimaautomatik mit Luftfeuchtigkeits- und Sonnenstandssensor | • Ladekabel mit Schukostecker und EVSE |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 7") |
| • Navigations-Paket | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Sitzheizung vorn | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)