



Audi A6 Avant

EZ 05/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 245.367km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4G0JN104885	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 245.367km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 218 PS (160 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	150 	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	300 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	70	Heckklappe	70
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 160 kW V6 24V TDI

- | | |
|---|--|
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Servoschliessung für Kofferraumdeckel |
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
- Original Fahrzeug Farbe: TORNADOGRAU



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Außenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) |
| • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige | • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen |
| • Metallic-Lackierung | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Optik-Paket schwarz Audi exclusive | • Rückfahrkamera |
| • Satz Adapterkabel Audi music interface | • Sitzheizung vorn und hinten |
| • Sport-Fahrwerk S-line | • Sportsitze vorn |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Audi music interface | • Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay |
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













04.05.2018	0588	BBW00074	2	1	160/4000	237
M1	AC		4943 - 5056		1874 - 1874	
WAUZZZ4G0JN104885	8		1421 - 1492		1835 - 1835	
AUDI				85		
4G			119	2390	2390	
ACZVBF1			1235	1295	-	
FD7FD7CK004P4G03S57MMEM2			1235	1295	-	
			68	2375	72	
A6 AVANT			2000	750	5	
AUDI			225/55 R17 97Y			
Fz z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55 R17 97Y			
Kombi/mousine						
715/2007*2016/646W			GRAU		7	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0436*30			
Diesel			04.09.2017	A	GB816965	
0002	36W0	2967				
7.2/8.2;+80 B.ANHANGBETRIEB*O.1:2100 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU						
L.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION:4390KG*WW.AHK.LT.EGTG*ZU 15.1 U						
15.2 AUCH GENEHM.:235/40R19 96V A.LM-RAD AUTEC 8,5JX19H2 ET						
30,KENNZ.:47060**						

[illegible]

1	Ausgang der Achse 1 (Halter)	2	1	20	Mittelschwerengetriebe (Halter)	231	
2	Ausgang der Achsenachse	3	1	20	Spurweite Achse 10 (Halter)	1812	1808
3	Lage der Achsenachse	4	1	20	Nutten (Halterachse)		
	Gegenüber Verführung der Achsenachse						
4	Kraftteil (Halter)	214		20	Achse 1	20018 RIT 007	8.017 ETR
4.1	Achsenachse (Halter)	214		20	Achse 2	20008 RIT 007	8.017 ETR
4.2	Lage (Halter)	214		20	Antriebskraftteil (Halter)	ALCIT 100000	
4.3	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.4	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.5	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.6	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.7	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.8	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.9	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.10	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.11	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.12	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.13	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.14	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.15	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.16	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.17	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.18	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.19	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.20	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.21	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.22	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.23	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.24	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.25	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.26	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.27	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.28	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.29	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.30	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.31	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.32	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.33	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.34	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.35	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.36	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.37	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.38	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.39	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.40	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.41	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.42	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.43	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.44	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.45	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.46	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.47	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.48	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.49	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	
4.50	Werte (Halter)	214		20	Ölwanne (Halter)	ALCIT 100000	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)