



Mini Paceman Cooper

EZ 07/2014 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 110.703km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Paceman Cooper [DE - SUV3 Cooper 1.6 EU6, 2012 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WMWSS11060WN57481	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.703km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 109.340km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(3 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	225 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	245 
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Einzelsitze im Fond
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW 16V KAT
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte integriert
- Radstand 2596 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schienensystem Innenraum, 2-teilig (Center Rail)
- Seitenairbag vorn

- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sportsitze vorn
- Türgriffe innen verchromt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: STARLIGHT BLUE METALLIC
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Chrome-Line Exterieur
- Dach weiß lackiert
- Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Bordcomputer
- Fußmatten Velours
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Hot Cross
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Blinkleuchten Weiß
- Colourline
- Dachhimmel Anthrazit
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Ablage-Paket
- Licht- und Regensensor
- Sport Button
- Klimaautomatik
- Multifunktion für Lenkrad
- Außenspiegel weiß

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)