



Dacia Sandero Access

EZ 11/2022 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 76.178km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sandero Access [DE - LimS5 1.0 SCe 65 EU6d, Access, (Facelift) 2022 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN UU1DJF00369951300	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.178km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 67 PS (49 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 61.632km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(4 mm)
Rost

Vorne rechts


(4 mm)
Rost

Hinten links


(4 mm)
Rost

Hinten rechts


(4 mm)
Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	170	 Heckklappe	150
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 49 kW S Ce KAT
- Radiovorbereitung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Telefonhalter und USB-Anschluss
- Airbag Fahrerseite
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Bordcomputer
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistentz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System seitlich
- Kühlergrill mit Emblem
- Modellpflege
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Eco-LED
- Servolenkung elektrisch
- Tagfahrlicht LED



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









14.11.2022	8212	AFD000981
M1	AB	
UU1DJF00369951300	9	
DACIA		
DJF		
BES		
MG5UA41M5000		
SANDERO		
DACIA (RO)		
FZ.z.Pers.bef.b. B Spl.		
Schragheckdimousine		
715/2007*2018/1832AP		
EURO6,VLT,PAP,PIGI, M, N11		
Benzin		
0001	36AP	00999
WWW.AHK.LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.11.2022*		

[illegible][illegible]

KONTROLLNACHWEISE (1/6)		
VIN:		
Datum: 23.12.2004 Km-Stand: 6724 Art der Arbeit: Wartung A+B ☒ Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite	Stempel  RENAULT · SEAT · DACIA Vertragshändler Blaue Liede 1 · 36282 Haunheck Tel.: 06821-5106030 Fax 5106040	
Datum: 23.12.2004 Km-Stand: 29999 Art der Arbeit: Wartung A+B ☒ Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite	Rechnungs-Nr. Stempel  RENAULT · SEAT · DACIA Vertragshändler Blaue Liede 1 · 36282 Haunheck Tel.: 06821-5106020 Fax 5106042	
Datum: Km-Stand: Art der Arbeit: Wartung ☐ Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite	Rechnungs-Nr. Stempel	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)