



## Mercedes-Benz E 250

EZ 07/2017 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 131.712km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 67\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>E 250 [DE - Kb5 E 250 EU6, Avantgarde, 2016 - 2018] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>WDD2132451A301305                                                       | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>131.712km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>05/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                           | Leistung<br>211 PS (155 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                              | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.991 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                         | Letzter Service<br>97.532km                 | Letzter Service am<br>07/2023            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>7                                                                     | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>07/2017                                              | Farbe<br>Blau                                                                  | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                  | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>149g/km (NEFZ)                                               |                                             | Kraftstoffverbrauch<br>6.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kerben,  
Kratzer



(3 mm)



(3 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 120                                                                                     | Beifahrertür             | 245  |
| Kotflügel vorne links   | 110                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 280  |
| Türe hinten links       | 135                                                                                     | Türe hinten rechts       | 180  |
| Seitenteil hinten links | 130                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 170  |
| Motorhaube              | 265  | Heckklappe               | 125                                                                                       |
| Dach                    | 145                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- PRE-SAFE-System
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitze vorn elektr. verstellbar

- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



## Sonderausstattung

- |                                                                 |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| • Ablage-Paket                                                  | • Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent                 |
| • Ambiente-Beleuchtung                                          | • Audio-Navigationssystem: COMAND Online                                  |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik                      | • Außenspiegel elektr. anklappbar                                         |
| • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent                  | • Außenspiegel schwarz lackiert                                           |
| • Avantgarde Interieur                                          | • Bereifung mit Notlaufsystem                                             |
| • Brillenfach im Dachhimmel integriert                          | • Dachreling                                                              |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | • Diebstahlschutz-Paket                                                   |
| • Fahrassistenz-Paket                                           | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus        | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent                            |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent              | • Fußmatten Velours                                                       |
| • Fzg. ohne Modellbezeichnung                                   | • Infotainment-System: Remote Online                                      |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium                         | • Kamerasystem 360 Grad                                                   |
| • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect    | • Konnektivität-Paket Komfort                                             |
| • Kraftstofftank: vergrößert                                    | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)    |
| • Metallic-Lackierung                                           | • Multibeam LED                                                           |
| • Night-Paket                                                   | • Park-Paket mit 360° Kamera                                              |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt             | • Sitzbank im Laderaum (3.Sitzreihe)                                      |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico       | • Sitzheizung vorn                                                        |
| • Smartphone integriert                                         | • Spiegel-Paket                                                           |
| • Steckdose 230V                                                | • Touchpad (Mittelkonsole)                                                |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Zeituhr (Analog)                                                        |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos

















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)