



BMW 520 d Sport Line

EZ 01/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 217.892km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 520 d Sport Line [DE - Kb5 520 d EU6, Sport Line, 2017 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WBAJM71020G952759	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 217.892km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 168.267km	Letzter Service am 01/2024
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	225 	Heckklappe	160
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)

• Getränkehalter	• Getränkehalter vorn und hinten
• Heckklappenbetätigung automatisch	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Leuchtweitenregelung (automatisch)
• Licht- und Regensensor	• Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
• Luftfederung Hinterachse	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel	• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelschlussleuchte(n)
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC
• Parkbremse elektrisch	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Plectoid, Anthrazit	• Sitze vorn teilelekt. verstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sport Line
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Alarmanlage	• Ambiente-Beleuchtung
• Audio-Navigationssystem Professional	• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
• BMW Display-Key	• Business-Paket
• Dachreling eloxiert	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung	• Fahrassistenz-System: Driving Assistant
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Gepäckraum-Paket	• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
• Head-up-Display	• HiFi-Lautsprechersystem

• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Feinschliff
• Innovations-Paket	• Instrumentenanzeige, multifunktional
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• Lenkrad (Leder M-Technic)	• Metallic-Lackierung
• Navigations-Paket ConnectedDrive	• Panoramadach (Glas)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Parkassistent-Paket
• Raucher-Paket	• Rückfahrkamera
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung	• Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
• Service-System: Concierge Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Service-System: Remote Services	• Sitzheizung vorn
• Sprachbediensystem	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
• Tagfahrlicht	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)