



Opel Astra GS

EZ 05/2024 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 2.898km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra GS [DE - Kb5 1.5 D EU6e, GS, 2022 - 2026]		
Kategorie Kombi	FIN VXKFCYHZ0T1016665	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 2.898km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Noch kein Service fällig	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2024	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	140 		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Dach Diamant-Schwarz
- Dachhimmel schwarz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach, Design-Ausführung (schwarz)
- Design-Paket: high gloss Exterieur
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistentz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kamerasystem 360°
- Keyless Start
- Kopf-Airbag-System

- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung Athletic-Blau
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Original Fahrzeug Farbe: GSE GREY
- Radstand 2730 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED Eco
- Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Lenkrad heizbar
- Opel Connect
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) mit Easy-Fold-Funktion
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Winter-Paket
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Fahrassistenz-Paket: IntelliDrive
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Head-up-Display
- HiFi-Soundsystem inkl. Subwoofer
- Infotainment-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzheizung vorn
- Tech-Paket 1

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











78.05.2024	1889	AER00051 X	2	1	81/5500	190
M1	AB		4391		1860	
VXKFPHP4R1018340		B	1465		1332	
OPEL				70		
F			123	1820		1820
P			930	950		
HNPL-F1YE00			930	950		
ASTRA			75	3750		65
PSA AUTOMOBILES (F)			1250	660		5
Fa.z.Pers.bef.h. 8.50t.			205/55 R16 94V			
Schräghecklimousine			205/55 R16 94V			
715/2007*2023/443EA			schwarz/		9/	
EURO6-WLTP-IA-PI/Ci-M.N1.112			e2*2007/46*0628*2B			
Benzin			09.11.2023		HB440327	
0001	36EA	1199	Selbstfahrrmietfahzzeug			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Spaltmaß N.i.O



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Airbag offen)