



Skoda Octavia RS 4x4

EZ 05/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 197.717km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 62***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia RS 4x4 [AT - Kb5 2.0 TDI DPF EU6, RS 4x4 Green tec, 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN TMBLK9NE4G0233499	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 197.717km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kerben



(3 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	270 
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	550 	Heckklappe	135
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fehlermeldung „Fehler: Werkstatt! Fahrzeug nur in Position P verlassen“

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Navigation zeigt falschen Ort an;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Abbiegelicht
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffblende (Edelstahl)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Bremssättel Rot lackiert
- Brillenfach
- Dachantenne
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn

• Einparkhilfe vorn und hinten	• Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenten-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
• Funktions-Paket	• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Gurtstraffer hinten
• Handbremshebelgriff Leder	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Kurvenlicht
• Laderaumboden variabel	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Leuchtweitenregelung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Maxi-DOT Farbdisplay	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Mobile Online Dienste MirrorLink	• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI DPF
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
• Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund	• Original Fahrzeug Farbe: Laser-Weiss
• Progressivlenkung	• Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
• Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Rücksitzlehne umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sondermodell RS	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sport-Fahrwerk
• Sportsitze	• Start/Stop-Anlage

- | | |
|--|--|
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Steckdose 230V | • Stoßfänger Sport-Design |
| • Tagfahrlicht LED | • Tagfahrlicht abschaltbar |
| • Textilfussmatten | • Türen mit Warnleuchte |
| • Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Verzurösen Koffer-/Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Wasserstandsanzeige SRA / SWA |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Aschenbecher vorn | • Audio-Navigationssystem Amundsen |
| • Dachreling | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Frontscheibe heizbar | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Insassen-Schutzsystem proaktiv | • Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Raucher-Paket |
| • Seitenairbag hinten | • Sitzheizung hinten |
| • Sound-System Canton | • Sound-System mit 10 Lautsprecher |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Rost)