



Volkswagen Polo Trendline

EZ 12/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 238.527km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Trendline [AT - LimS3 1.2 EU4, Trendline, 2007 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ9NZ9Y135799	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 238.527km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Zentralverriegelung defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 200 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Dachantenne
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

- Klimaanlage
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonderlackierung Schwarz uni

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









A4	Verkehrsbescheinigung	D1	
E	FIN	WVWZZZHZY135799	
B	Erstmalige Zulassung am	23.12.2008	Ab Genehmigungsdatum 30.09.2008
A5	Genehmigungsgrundlage	EG-Straßenverkehrs	
K	Genehmigungsnummer	6120011161017423	
A7	Nationaler Code	162489	

J	Klasse / Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen
D1	Marke	VOLKSWAGEN, VW
D2	Handelsbezeichnung	POLO
D3	Typ/Variante/Version	9ASGBMK21FMSFM370891N100G
A22	Macht der Vollstreckungen	1

A21 Art/Vorg

Der/Die Datenantrag

ist/ist nicht dieses Fahrzeug/Genehmigungsdokumentes

Abgemeldet am 14. AUG. 2026

Nach für Entlegung der Abmeldung / Aufhebung der Zulassung (sofern keine Entlegung erfolgt, ist die Zulassung schwebend)	
---	--



Zulassungsstelle Nr. 810 218 01
 WEIßES FELD (Hann. Land) 31535
 6430 Lohndorf
 für den F 1 bis 4



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)