



Toyota Avensis Edition-S

EZ 10/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 217.556km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 14***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Avensis Edition-S [DE - Kb5 1.8 VVT-i EU6, Edition-S, 2016 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN SB1EG76L30E123715	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 217.556km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 147 PS (108 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.787km	Letzter Service am 05/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(5 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	140	Heckklappe	790 
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Comfort-Paket Plus
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling
- Design-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe heizbar

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Heckleuchten LED	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Kindersitz-System	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Motor 1,8 Ltr. - 108 kW 16V KAT
• Multi-Funktions-Display (TFT)	• Navigationssystem (Touch 2 & Go)
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
• Original Fahrzeug Farbe: DARK BLUE	• Parkbremse elektrisch (EPB)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheibenwischerenteiser vorn	• Seitenairbag
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
• Sitzheizung vorn	• Tagfahrlicht LED
• Toyota Safety Sense	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Check durchgeführt Kilometerstand: 11.240 Datum: 27.11.14 TOYOTA QUALITY SERVICE Optix Automobilwerkstatt GmbH Karlshofstr. 20 · 14772 Brandenburg Tel.: 03301/7964-0 · Fax: Nr. 53264	Check durchgeführt Kilometerstand: 22.100 Datum: 20.02.15 TOYOTA QUALITY SERVICE Optix Automobilwerkstatt GmbH Karlshofstr. 20 · 14772 Brandenburg Tel.: 03301/7964-0 · Fax: Nr. 53264
Check durchgeführt Kilometerstand: 11.240 Datum: 27.11.14 TOYOTA QUALITY SERVICE Optix Automobilwerkstatt GmbH Karlshofstr. 20 · 14772 Brandenburg Tel.: 03301/7964-0 · Fax: Nr. 53264	Check durchgeführt Kilometerstand: 22.100 Datum: 20.02.15 TOYOTA QUALITY SERVICE Optix Automobilwerkstatt GmbH Karlshofstr. 20 · 14772 Brandenburg Tel.: 03301/7964-0 · Fax: Nr. 53264
Check durchgeführt Kilometerstand: 11.240 Datum: 27.11.14 TOYOTA QUALITY SERVICE Optix Automobilwerkstatt GmbH Karlshofstr. 20 · 14772 Brandenburg Tel.: 03301/7964-0 · Fax: Nr. 53264	Check durchgeführt Kilometerstand: 22.100 Datum: 20.02.15 TOYOTA QUALITY SERVICE Optix Automobilwerkstatt GmbH Karlshofstr. 20 · 14772 Brandenburg Tel.: 03301/7964-0 · Fax: Nr. 53264

Bitte den Kunden für die Abwicklung, wenn das entsprechende Wartungsdatum vor dem nächsten Termin liegt, mitteilen.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)