



Volkswagen Golf Goal

EZ 04/2006 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 162.164km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Goal [DE - LimS5 1.4 EU4, Goal, 2006 - 2006]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ6W164131	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.164km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 145.170km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2006	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 166g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	225 	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	115	Heckklappe	105
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzlehne geteilt

- | | |
|---|--|
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türlautsprecher vorn |
| • Verglasung grün getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem RNS 300 (4 Lautsprecher) | • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Coming-Home-Paket |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lautsprecher (4) | • Metallic-Lackierung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













05.04.06	0603	ADH000270	2	01	55	/5000	164
MI	AB		4204-4304			1759	
WVWZZZ1KZ6W164131	9		1464-1499			1264-1429	
VOLKSWAGEN, VW			-	75		-	
1K			168	1780		1780	
ABBCAXO			950	900		-	
FM5FMSAF007M40GGN1			950	900		-	
-			83	3750		74	
GOLF			1000	610		5	
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91T				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91T				
Schräghecklimousine			-				
70/220/EWG*2003/768/EG						7/-	
EURO 4			e1*2001/116*0242*14				
Benzin			11.01.06	K		DE150224	
0001	0462	1390					
F.1/F.2:+45 u. 7.2/8.2:+40			b.Anhängebetrieb*0.1:1200				
is 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2780kg*ww.AHK lt.							
EGTG*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)