



Ford Edge Titanium 4x4

EZ 09/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 153.001km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Edge Titanium 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDCi Bi-Turbo EU6, Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN 2FMTK4K37GBC08211	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.001km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.603km	Letzter Service am 09/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben



(3 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	420 	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	360 
Motorhaube	160	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außentemperaturanzeige
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fußmatten Teppich
- Getränkehalter vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad heizbar
- Mittelkonsole
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Aktive Geräuschkompensation
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 154 kW TDCi Bi-Turbo KAT
- Radstand 2850 mm
- Reserverad als Notrad
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar

• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 230V	• Stoßfänger-Oberteil Wagenfarbe
• Stoßfängergrill, Rahmen Chrom	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	• Frontscheibe Solar-Reflect
• Frontscheibe heizbar	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Verglasung getönt
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Audiobedienung am Lenkrad
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Sitzheizung vorn	• Sportsitze vorn
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antischlupfregelung (ASR)	• Coming-Home-Lichtfunktion
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Intelligent Protection System (IPS)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• KeyFree-System	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Power KeyFree-Startfunktion	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Seitenairbag vorn	• Start/Stop-Anlage
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Heckleuchten LED
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend
• Rußpartikelfilter	• Antriebsart: Allradantrieb
• Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6	• Servolenkung elektrisch
• Winter-Paket	



Sonderausstattung

• 12 Lautsprecher	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
• Business-Paket	• Radioempfang digital (DAB)
• Subwoofer	• Anhängerkupplung (Kugelpf abnehmbar)
• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	• Panorama-Schiebedach elektr. mit Solar-Reflect
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf

• Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)	• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	• Frontkamera mit Split View
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung
• Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht	• Adaptives Kurvenlicht (AFL)
• Tagfahrlicht LED	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)