



Volkswagen Golf R-Line

EZ 03/2023 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 94.974km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf R-Line [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d, R-Line, 2020 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZCD5PW518533	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.974km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 106g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(3 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(3 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren,
Kerben,
Kratzer

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	145	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung R-Line
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Dachspoiler
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistentz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistentz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt

• Fußgänger-Schutzsystem (passiv)	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage in Verbindung mit Onlinedienste
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey	• Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 5-türig
• Keyless-Start	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Notrufsystem
• Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE	• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
• Pedale Edelstahl	• Progressivlenkung
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
• Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sardegna / Mikrovlies ArtVelours	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Top-Sportsitze vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger R-Line
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	



Sonderausstattung

• Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht	• App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
• Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	• Fußmatten Textil
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung	• LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet

• Lautsprecher (7, vorn und hinten)	• Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED Plus
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sitzheizung vorn
• Sitzheizung vorn und hinten	• Sonderlackierung Pure-White uni
• Sprachsteuerungs-System	• Standheizung mit Standlüftung
• Winter-Paket Premium inkl. Standheizung	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Kerben, Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Anderer Schaden): Schlüssel defekt



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)