VSSZZZ5F3P6558302

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	42.760 km
Hersteller	Seat	**Restlauf bis Service**	16.300 km
Typ/Modell	ATECA	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	06/2026
Fahrgestellnummer	VSSZZZ5F3P6558302	**Leistung**	140 kW
Hubraum	1.984 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	13.06.2023	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung	06/2025, 29.789 km	**Lackierung**	Rot
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Tür vorn links	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - Wertminderung	
2	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen	
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen	
5	Karosserie	Karosserie (Lacktiefenbehandlung) - Kratzer - aufbereiten	
6	Klimasystem	Bedienung (Blende) - beklebt/ beschriftet - erneuern	
7	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair	
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair	
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung	
10	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Seite links, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Dachholm links, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R18 95W	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R18 95W	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M	Sonstige	Sommerreifen	3	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	ATECA	**Laufleistung (abgelesen)**	42.760 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZ5F3P6558302	**Erstzulassung**	13.06.2023

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	
Wertminderung aus Vorschaden (in den Kosten nicht enthalten) steuerneutral	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	114 µm
2	Dachholm links	160 µm
3	Dachholm rechts	109 µm
4	Heckklappe/-tür	125 µm
5	Kotflügel links	130 µm
6	Kotflügel rechts	168 µm
7	Motorhaube	116 µm
8	Seitenwand links	178 µm
9	Seitenwand rechts	116 µm
10	Tür hinten links	146 µm
11	Tür hinten rechts	114 µm
12	Tür vorne links	121 µm
13	Tür vorne rechts	105 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.