



Audi A4 Avant

EZ 01/2024 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 75.576km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 35 2.0 TDI EU6d, basis, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF42RA046705	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.576km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 50.942km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2024	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	370 	Kotflügel vorne rechts	270 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	260 	Heckklappe	90
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Dachhimmel Stoff	• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
• Fensterzierleisten schwarz	• Frontscheibe Akustikglas
• Funkschlüssel	• Fußmatten Velours
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
• Karosserie: 4-türig	• Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI)
• Mild-Hybrid-Technologie	• Modellpflege
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
• Radioempfang digital (DAB)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index	• Sitze vorn manuell einstellbar
• Standard-Fahrwerk	• Stoßfänger Ausführung: Basis
• Wendeladeboden (Ladeboden)	• Licht- und Regensensor
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	• Audi music interface
• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus

- | | |
|---|---|
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City) |
| • Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Klimaautomatik |
| • Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Assistenz-Paket Stadt | • Assistenz-Paket Tour |
| • Audi Smartphone Interface | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Business-Paket | • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung |
| • Fzg. ohne Leichtlaufreifen | • Glanz-Paket |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kraftstofftank: 54 Ltr. |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Neuwagen-Reifengarantie |
| • Reserverad als Notrad | • Wagenheber |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Dachreling (Aluminium) | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Metallic-Lackierung | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung |
| • Sitzheizung vorn | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links | • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) |
| • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear |
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) | • Fahrassistenz-System: Stauassistent |

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.01.2024	0588	HPK01231 3	2	1	120/3250	223
M1	AC		4766		1847	
MAUZZZF42RA046705		1	1446		1605	
AUDI				80		
BR			129	2165	2165	
A2DTNAP1			1085	1175		
FD7FD7CK006PT021B16SS4B1AEM1AD1			1085	1175		
			73	3150	68	
A4 AVANT			1700	750	5	
AUDI						
F1. Z. PERS. REF. R. R. RPL.			205/60 R16 92W			
ROMBILIMOSINE			205/60 R16 92W			
715/2207*2018/1832AP						
EURO6 WLTP/AP:PI/CI, M, N1 I			SCHWARTZ	9		
HYBR. DIESEL/E			E1*2001/116*0430*83			
0010	36AP	1968	25.08.2023	K	GY436575	
7.2/8.2+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1900 BIS 8+ STEIG.*TECHN. Z						
UL. GES-MASS. D. ZUGKOMBINATION:3865KG*WW.AHK LT. EGTG***						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)